PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

08-194512

(43)Date of publication of application: 30.07.1996

(51)Int.Cl.

G05B 19/18 B25J 9/22 G05B 19/19

(21)Application number: 07-007721 (22)Date of filing:

(71)Applicant: TOKICO LTD


(72)Inventor: AKAMI YUSUKE MATSUOKA YOSHIKO

(54) ROBOT CONTROLLER

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a robot controller which can indicate the optimum position of a work to an operator with consideration taken into the robot performance. CONSTITUTION: A CPU 11 controls every part of a controller 3 by means of a RAM 13 and based on the control program stored in a ROM 12. An operating range indicating device 17 moves the tip of a coating gun held by the arm tip of a robot 1 along the outer edge of a coating range. Then the CPU 11 automatically correct the teaching data so that a work is kept in the coating range and also the work is set at a position where the highest working efficiency is secured for the robot 1 while considering the ratios set among the angular velocity, the angular acceleration, the maximum angular velocity and the maximum angular acceleration respectively for each axis of the robot 1 when it moves.

20.01.1995



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-194512

(43)公開日 平成8年(1996)7月30日


(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所	
G05B 19/18							
B 2 5 J 9/22	A						
G05B 19/19	M					D	
			G 0 5 B	19/ 18			
			審查請求	未請求	請求項の数 6	OL	(全 38 頁)
(21)出顧番号	特顧平7-7721		(71)出顧人				
				トキコ	株式会社		
(22) 出鞭日	平成7年(1995)1		神奈川	県川崎市川崎区1	富士見	「丁目6番3	
				号			
		(72)発明者	(72)発明者 赤見 裕介				
				神奈川県川崎市川崎区富士見1丁目6番3			
				号 ト:	キコ株式会社内		
			(72)発明者	松岡(性子		
				神奈川県川崎市川崎区富士見1丁目6番3			
				号 ト:	十二株式会社内		
			(74)代理人	弁理士	志賀 正武	GN 24	š)

(54) 【発明の名称】 ロボットの制御装置

(57) 【要約】

【日的】 ロボットの性能を考慮しながら、オペレータ に対してワークの最適な配置位置を指示することができ るロボットの制御装置を提供すること。

【構成】 CPU11は、ROM12に記憶された制御プログラムに従って、RAM13を用いて処理を行うことにより、制御装置3の名称を制御する。動作範囲指示装置17は、ロボット1のアームの先端に把持された後数ガン先端を塗整範囲の外縁に沿つて移動させる。CPU1は、ワークが上記憶装徳間の内側にはいるように収示データを付動的に修正する。また、CPU11は、ロボット10巻回転輸の移動の角速度、角加速度と最大角速度、最大角加速度との比を考慮しながち、ロボット1が最も物率よく作業できる位置にワークがくるように教示データを修正する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の回転軸によって動かされるアーム の先端に設けられた作業具を用いて所定の作業を行うロ ボットを制御するロボットの制御装置において、

前記複数の回転輪のそれぞれを、前記ロボットの機械的 構造によって決定される最大回転範囲に渡って回転させ ることにより、前記作業具の最大到達領域を求める演算 手段と、

前記演算手段からの出力により前記最大到達領域の輸郭 に沿って前記ロボットを作動させる作動範囲を報知する 報知手段とを具備することを特徴とするロボットの制御 装置。

【請求項2】 請求項1記載のロボットの制御装置において、

前記最大到達領域を記憶する記憶手段と、

前記作業具が所定の移動方向へ所定の移動距離だけ移動 するように前記ロボットに移動指令を与える指令手段

前記移動指令の実行による前記作業具の移動前に、前記 作業具の移動先となる予定位置が前記最大到達領域内に あるか否かを判断する判断手段と、

前記予定位置が前記最大到達領域の外にある場合、前記 作業具の現在位置を前記移動方向とは異なる所定の方向 へ前記移動距離とは異なる所定の距離だけ移動させてか ら、前記移動方向を変更させる移動方向変更手段とを具 備することを特徴とするロボットの制御装置。

【請求項3】 ロボットのアームの先端に設けられた作業具を軌道データに従って移動させることで、所定の作業を行うロボットを制御するロボットの制御装置において、

前記軌道データのうち前記ロボットの座標系における各 権方向の最大价および扱小値を示す点を求め、該軌道デ クタを、これらの点を遡りを観い平行な直接で聞まれた 形状を表す変換データに変換するデータ変換手段と、 前記変換データの各辺に対して、前記作業具の最大到達 領域からはみ出している所分の長さの該辺の全段に対す る割合である動作領域比率を求める演算手段と、

前記変換データの各辺のうち、対応する前記動作領域比率が最も大きい辺である動作領域比率最大辺を選択する 選択手段と、

前記動作領域比率長人辺が一つの場合には、該動作領域 比率最大辺が対向する辺に向かう方向へ前記を換戸・ を平行移動させ、前記動作領域比率最大辺が前記を換データの 一タの対向する辺である場合には、前記変換データの中 心点を中心として前記変換データを回転させる修正手段 と、

前記変換データが前記最大到達領域内に完全に収まるまで、前記演算手段には前記変換データの各辺に対して前記動作領域比率を求めさせ、前記選択手段には動作領域 比率最大辺を求めさせ、前記様正手段には前記動作領域 50 2 比率最大辺の個数に従って前記変換データを平行移動ま たは回転させる制御手段とを具備することを特徴とする ロボットの制御装置。

【請求項4】 ロボットアームの先端に設けられた作業 貝を、前記作業具を移動させることができる領域である 最大到途領域内において移動させ、所定の作業を行うロ ボットを制御するロボットの制御装置において、

前記最大到達領域内に前記作業具の作業の対象となるワークを所定の半径の円弧上を移動させながら供給するターンテーブルと、

作楽時における前記ワークに対する前記作業以の軌道を 示す軌道データについて、前記軌道データのうち前記ロ ボットの産機系における各軸方向の最大慎および最小値 を示す点を求め、該軌道データを、これらの点を通り各 軸に平行な直線で囲まれた形状を表す変換データに変換 するデータ変換手段と、

前記変換データの各辺に対して、前記最大到達領域から はみ出している部分の長さの該辺の全長に対する割合で ある動作領域比率を求める演算手段と.

前記変換データの各辺のうち、対応する前記動作領域比率が最も大きい辺である動作領域比率最大辺を選択する 選択手段と、

前記変換データの全ての辺の前記動作領域比単小等しい。 は、前記変換データを前記円弧の中心点を中心として移動させ、前記動作領域比率最大辺が前記変換データの隣合う二つの辺である場合には、前記変換データを前記円弧の中心点を中心として前記2つの動作領域比率最大辺が作る頂点が該頂点へ向かう方向へ所定の角度だけ移動させる修正手段と、

前記を終売一タが前記最大到途町域内に完全に収まるま で、前記演算手段には前記を換予一タの各辺に対して前 影動作額域比率を求めさせ、前記選択手段には前記動作領域 比率最大辺を求めさせ、前記を推手段には前記動作領域 比率最大辺の個数に従って前記を換データを移動または 回転させる制御手段とを具備することを特徴とするロボ ットの制御装置。

【請求項5】 複数の回転軸で連結されたロボットアームの先端に設けられた作業具を移動させ、所定の作業を行うロボットを制飾するロボットの制飾装置において、前記作業具の移動時において、前記複数の回転軸のそれぞれに対して角速度変換る角速度算出于登と、

前記複数の回転軸の前記角速度を該回転軸の最大角速度 で割った値である角速度比を、前記複数の回転軸のそれ ぞれについて求める角速度比算出手段と、

前記複数の回転軸のそれぞれの前記角速度比のうち、最 大の角速度比を選択し、該最大の角速度比を角速度能力 値とする角速度能力値選択手段と、

前紀作業具の最大到達領域内の各座標点に対して、前記 角速度能力値が所定の値以上であるか否かを判断する角 速度能力値判断手段と、 3 前記所定の値以上の前記角速度能力値を示す座標点によって構成される領域である角温度能力領域を表示する角 速度能力領域表示手段と

前記角速度能力領域の内部と外部との境界線に沿って前 記作業具を移動させる角速度境界移動手段とを具備する ことを特徴とするロボットの制御装置。

(請求項6) 複数の回転軸で連結されたロボットアームの先端に設けられた作業具を移動させ、所述の作業を行うロボットを制御するロボットの制御装置において、前記作業具の移動時において、前記作数の回転機の74 10 ぞれに対して角が加速度を決める角が加速度が出来り起い。前記権数の回転機の耐定角が記憶度比を、前記権数の回転機の超大角加速度で割った値である角加速度比を、前記権数の国転機の必それぞれについて求める60加速度比算出手段と、

前記複数の回転軸のそれぞれの前記角加速度比のうち、 最大の角加速度比を選択し、該最大の角加速度比を角加 速度能力値とする角加速度能力値選択手段と、

前記作業具の最大到達領域内の各座標点に対して、前記 角加速度能力値が所定の値以上であるか否かを判断する 角加速度能力値判断手段と、

前記所定の値以上の前記角加速度能力値を示す座標点に よって構成される領域である角加速度能力領域を表示す る角加速度能力領域表示手段と、

前記角加速度能力領域の内部と外部との境界線に沿って 前記作業具を移動させる角加速度境界移動手段とを具備 することを特徴とするロボットの制御装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はティーチングプレイバック(教示再生方式)型のロボットの教示・制御に用いら 30れるロボットの制御装置に関する。

[0002]

【従来の技術】以下、塗装用ロボットシステムを例に取ってティーチングプレイバック型のロボットについて説明を行う。ティーチングプレイバック型のロボットは、オベレータによって教示された塗装の手順や動作のタイミング等からなる教示データを再生する事で目的とする動作を行う。教示は、オンライン教示装置を用いて実際にロボットを動作させながら教示を行うオンライン教示と、ロボットを動作させるがとなく、専用のディスプレ 40 と入力装置とからなるオフライン教示装置を用いて教示を行うオフノ教宗と大別できる。

 $\{0003\}$ 図50は従来のロボットの制御装置を用いた金管被用ロボットシステムの構成例を示す針判図である。ロボット1は、アーム1 a、1 b と 4 つの回転輪 1 c 1 ~ 1 c 4 を有す 4 自由度のスカラ型のロボット(平行リンを開始まど野音を洗り であり、開定ペース 1 dを介して、天井または壁に取り付けられている。また、ロボット1は、手首の先端に把持された塗装ガン2をその動作範囲内(以下、塗装ガン2が移動することの 50

できる動作範囲を塗装範囲と称する)の任意の位置に移 動させ、水平面に向かって塗装を行う。

【0004】前時設置103は、CPU(中央処理装置)、ROM(リードオンリメモリ)、RAM(ランダムアクセスメモリ)、フロッピディスクドライブ(以下、FDDと称する)等からなり、ケーブル103aによってロボット1と電気的に接続されている。制御設置103は、ロボット1に内蔵されたエンコーメが検出した各回転輪1c1~1c4の角度から陰装ガン2先端の位置およびロボット1の姿勢を決め、教示によって与えられた機関位度を検索ガン2先端が通過するように、ロボット1の動作を制御する。また、制御装置103は、手元操作装置4と組み合わせてオンライン教示装置としても使用される。

【0005】手元操作装置4は、入力用キーと非常停止 ボタンと出力用液晶表示装置等を有する入出力装置であ る。オペレータは、手元操作装置 4 を操作して、ロボッ ト1に対する動作の指示、教示データの再生、各アーム 1 a. 1 bの長さやアーム 1 bの先端から塗装ガン 2 先 端までの距離等のロボット 1 固有のデータ管理等を行う ことができる。オフライン教示装置104は、СРU、 ROM. RAMの他にディスプレイ、キーボード、FD D等を有し、ロボット1や制御装置103との間にケー ブル等の信号伝送手段を持たないコンピュータシステム である。オフライン教示装置104は、上記ROMにロ ボット教示用の専用ソフトウェアを有し、これによって オペレータは、実際にロボット1を動かすことなく、動 作の教示やシミュレーションを行うことが可能である。 【0006】制御装置103および手元操作装置4を用 いたオンライン教示は、以下に述べる①~④の手順で行

- ①:オペレータは、塗装作業の対象物(以下、ワークと 称する)を整弦範囲内に設置する。また、ワークを配置 する手段としてワーク供給装置やコンペアライン等が使 用される場合もあり、この場合、上記ワーク供給装置や コンペアラインを設置後、これらの装置によって配置さ れるワークが整装範囲内に正しく収まるようにロボット を設置する必要がある。
- ②:オペレータは、PTP (Point To Point) またはCP (Continuous Pass) 等の方法で、塗装ガン2先端が移動する軌道(以下、塗装軌道と称する)やロボット1の姿勢を数示する。
 - ③:オペレータは、塗装ガン2の移動速度、塗料を吐出 する位置、塗装色の切り替え、塗装の霧化のパターン、 空吹きによるクリーニング等の教示条件を設定する。
 - ④:オペレータは、上記ワーク供給装置が出力するワーク設置完了信号、あるいはコンベアラインが出力する追 は100円であるいはコンベアラインが出力する追 ができた対してロボット1が行うロボット1の動作を教示する。
 - 【0007】オフライン教示は、上記オンライン教示と

同様の教示手順を、実際にロボット1を動作させること なく、オフライン教示装置104を用いて行う教示方法 である。作成された教示データは、オフライン教示装置 104内蔵のFDDでフロッピディスクに保存され、制 御装置103内蔵のFDDで制御装置103へ読み込ま れる。オフライン教示の場合、オペレータは、実際にロ ボット1を動作させることなく教示が可能であるので、 教示作業のためにロボット1や工場のライン等の塗装作 業を停止させることなく教示を行うことができる。ま た、オフライン教示では、オペレータは、教示データを 基にロボット1の動作のシミュレーションを行うことに より、教示時に塗装品質の予測、確認が可能である。 【0008】オンライン教示またはオフライン教示によ って教示データが作成されると、オペレータは、制御装 置103の動作モードを再生モードにセットし、教示デ ータを再生させ、ロボット1に実際に塗装作業を行わせ てみる。このとき、オペレータは、塗装軌道、ワークに 対する塗料の付着量や塗りむら等の塗装品質などを確認 し、塗装軌道や塗装品質に問題がなければ、教示作業を 終了する。しかし、1度目の教示で、オペレータが意図 20 した通りの塗装軌道や塗装品質が得られることは希であ り、塗装軌道や塗装品質等に問題がある場合には、オペ レータは、ロボット1の動作終了後、制御装置103の 動作モードを再び教示モードにセットし、教示点の教示 および塗装冬件の設定をやり直す。

(300g) 対い、オフライン教示の場合、オフライン教示装置104の画面上におけるチェックであり、3次元の動作を製密に確認することができない。そのため、オベレータは、その教示データを用いてロボットに再生動作を行わせながら、現物合わせで少しづつ修正を繰り。 300 ロボットシステムに適切な教示データを生成する。あるロボットシステムに対して教示された教示データを、別のロボットシステムに対して教示された教示データを、別のロボットシステムに対して教示された教示データを、別のロボットシステムに対して教示された教示データを、別のロボットシステムに対して教示された教示データを、修正するために真ない。 200 ように通常は「教示一塗装 軌道および登場直質を解するために再生。教示データを修正するために再教示」といった手順を何度か繰り返さなければ、満足のいく能装品質が得られない場合が多い。

【0010また、教示データの再生によって得られる 塗装軌道が全装範囲を超える場合には、その越える顔が 40 他かな場合であっても、制御装質103は教示データを 再生不能と判断し、即座にロボット10動作を停止す る。その後、オペレータは、登装軌道が塗装範囲内には いるように、リモート操作で展示データの修正を行う。 さらに、ロボット1の動作速度が不十分なために塗装軌 道が大幅に崩れた場合、制御装置103はロボット1の 動作を停止する。また、目標または指令する連度に対して、実際の動作速度が遅い場合、制御装置103は、そ のままロボット1を動作させるか、あるいは、ロボット 10件能に合わせて減度を変更する。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述した従来のロボットの制御装置を用いて教示を行うときには、以下に述べるような欠点があった。

6

①上述のワーク供給装別を用いず、人手でワークを紀別 する場合、オペレータは、ロボットの動作の基準となる 原点からワークまでの距離を実際したり、目割で大体の 見当をつけながら、除装範囲内にきちんと収まるように ワークを設置しなくてはならなかった。そのため、除装 範囲が狭い場合やワークが大きい場合には、ワークが塗 装範囲内に完全に収まっていなかったり、オーバースプ レー時の燃金伸近が接表種側からはみ出してしまうこと が頻繁に起こり、その度にワークの設置および軟示作業 をやり直していたので、表示作業に多大な時間と高い教 示技術を駆していた。

[0012] ②リモート教示において、オペレータが実際にロボットを操作しながら教示データの修正を行う場合、教示および再生の繰り返しが多くなると、オペレータは動作中のロボットの近くで長時間の教示作薬を行うことになる。そのため、オペレータは、気のゆるみや破労等から操作ミスを起こしやすくなり、教示データの誤消去や操作ミス等を引き起こす変れがあった。

②教示特に指定した速度に対して、ロボットが実際に出 せる動作速度、つまり該ロボットの性能が低い場合、 のままロボットを動作させると、教示データに対して金 装軌道の精度が低下し、そのため塗装品質が著しく低下 した。また、再生時にロボットの性能に合わせて動作速 度を自動的に変更すると、塗装面上での塗料の分量が変 化し、塗りむちが生じるという欠点があった。

【0013】 ④教示および再生の繰り返し回数が多くなると、再生時の塗接試験に使用される塗料やサンブルワークの最も多くなり、塗装試験の費用が大きくなるという欠点があった。

この発明は、このような背景の下になされたもので、ロボットの性能を考慮しながら、オペレータに対してワークの最適な配置位置を指示することができるロボットの制御装置を提供することを目的とする。

[0014]

【課題を解決するための手段】請求項 1 記載の祭明は、複数の回転軸によって動かされるアームの先端に設けられた作業具を用いて所定の作業を行うのエットを制御するロボットの制御装置において、前記板数の小転軸のそれぞれを、前記ロボットの機械等場造によって決定される最大回転範囲に渡って回転させることにより、前記が実現の最大到迷衛域を求める領第千段と、前記が昇手段からの出力により前記置大野迷衛域の輪郭に沿って前記の力・を作動させる作動範囲を報知する報知手段とを具備することを特徴としている。

【0015】請求項2記載の発明は、請求項1記載のロボットの制御装置において、前記最大到達領域を記憶す

る記憶手段と、前記作業具が所定の移動方向へ所定の移動方向で移動するように前記ロボットに移動指令を与る おる指令手段 と、前記移動併やかっ実行による部化作業具の移動前に は、新記作業具の移動が、となる予定位置が前記 起大到途間域のにあるか否かを判断する場合、前記作業員の現在位置を前記移動方向とは異なる所定の方向へ前記移動距離とは異なる所定の町離だけ移動させてから、前記移動距離とは異なる所定の町離だけ移動させてから、前記移動方向を変更させる移動方向変更手段とを具備することを移動としている。

【0016】請求項3記載の発明は、ロボットのアーム の先端に設けられた作業具を軌道データに従って移動さ せることで、所定の作業を行うロボットを制御するロボ ットの制御装置において、前記軌道データのうち前記ロ ボットの座標系における各軸方向の最大値および最小値 を示す点を求め、該軌道データを、これらの点を通り各 軸に平行な直線で囲まれた形状を表す変換データに変換 するデータ変換手段と、前記変換データの各辺に対し て、前記作業具の最大到達領域からはみ出している部分 の長さの該辺の全長に対する割合である動作領域比率を 求める演算手段と、前記変換データの各辺のうち、対応 する前記動作領域比率が最も大きい辺である動作領域比 率最大辺を選択する選択手段と、前記動作領域比率最大 辺が一つの場合には、該動作領域比率最大辺が対向する 辺に向かう方向へ前記変機データを平行移動させ、前記 動作領域比率最大辺が前記変換データの対向する辺であ る場合には、前記変換データの中心点を中心として前記 変換データを回転させる修正手段と、前記変換データが 前記最大到達領域内に完全に収まるまで、前記演算手段 には前記変換データの各辺に対して前記動作領域比率を 30 求めさせ、前記選択手段には動作領域比率最大辺を求め させ、前記修正手段には前記動作領域比率最大辺の個数 に従って前記変換データを平行移動または回転させる制 御手段とを具備することを特徴としている。

【0017】請求項4記載の発明は、ロボットアームの 先端に設けられた作業具を、前記作業具を移動させるこ とができる領域である最大到達領域内において移動さ せ、所定の作業を行うロボットを制御するロボットの制 御装置において、前記最大到達領域内に前記作業具の作 業の対象となるワークを所定の半径の円弧上を移動させ ながら供給するターンテーブルと、作業時における前記 ワークに対する前記作業具の軌道を示す軌道データにつ いて、前記軌道データのうち前記ロボットの座標系にお ける各軸方向の最大値および最小値を示す点を求め、該 軌道データを、これらの点を通り各軸に平行な直線で囲 まれた形状を表す変換データに変換するデータ変換手段 と、前記変換データの各辺に対して、前記最大到達領域 からはみ出している部分の長さの該辺の全長に対する割 合である動作領域比率を求める演算手段と、前記変換デ ータの各辺のうち、対応する前記動作領域比率が最も大 50 きい辺である動作領域比率限人辺を選択する選択手段 と、前記整換データの全ての辺の前記動作能域比率が与 しい場合には、前記変換データを前記門頭の心点を中 心として移動させ、前記数が領域比率最大辺が前記変換 データの開合う二つの辺である場合には、前記変換データ を前記門頭の中心点を中心として前記2つの動作領域 比率最大辺が作る頂点が被頂点の対頂点へ向かう方向へ 所定の角度だり移動させる修正手段と、前記数算データ が前記最大到遠領域内に完全に収まるまで、前記就算 段には前記数件要似に対して前記例作領域比率 と求めさせ、前記数料手段に対して前記例作領域比率 めさせ、前記修正手段には前記動作領域比率最大辺の個 数に従って前記変換データを移動または回転させる制御 手段とを規模することを特徴としている。

【0018】 請求項5記載の発明は、複数の回転軸で連

結されたロボットアームの先端に設けられた作業具を移 動させ、所定の作業を行うロボットを制御するロボット の制御装置において、前記作業具の移動時において、前 記複数の回転軸のそれぞれに対して角速度を求める角速 度算出手段と、前記複数の回転軸の前記角速度を該回転 軸の最大角速度で割った値である角速度比を、前記複数 の回転軸のそれぞれについて求める角速度比算出手段 と、前記複数の回転軸のそれぞれの前記角速度比のう ち、最大の角速度比を選択し、該最大の角速度比を角速 度能力値とする角速度能力値選択手段と、前記作業具の 最大到達領域内の各座標点に対して、前記角速度能力値 が所定の値以上であるか否かを判断する角速度能力値判 断手段と、前記所定の値以上の前記角速度能力値を示す 座標点によって構成される領域である角速度能力領域を 表示する角速度能力領域表示手段と、前記角速度能力領 域の内部と外部との境界線に沿って前記作業具を移動さ せる角速度境界移動手段とを具備することを特徴として いる。 【0019】請求項6記載の発明は、複数の回転軸で連

結されたロボットアームの先端に設けられた作業具を移 動させ、所定の作業を行うロボットを制御するロボット の制御装置において、前記作業具の移動時において、前 記複数の回転軸のそれぞれに対して角加速度を求める角 加速度算出手段と、前記複数の回転軸の前記角加速度を 該回転軸の最大角加速度で割った値である角加速度比 を、前記複数の回転軸のそれぞれについて求める角加速 度比算出手段と、前記複数の回転軸のそれぞれの前記角 加速度比のうち、最大の角加速度比を選択し、該最大の 角加速度比を角加速度能力値とする角加速度能力値選択 前記作業具の最大到達領域内の各座標点に対 して、前記角加速度能力値が所定の値以上であるか否か を判断する角加速度能力値判断手段と、前記所定の値以 上の前記角加速度能力値を示す座標点によって構成され る領域である角加速度能力領域を表示する角加速度能力 領域表示手段と、前記角加速度能力領域の内部と外部と

10

の境界線に沿って前記作業具を移動させる角加速度境界 移動手段とを具備することを特徴としている。

[0020]

【作用】請求項1記載の発明によれば、演算手段は複数の の同転輪のそれぞれを、ロボットの機械の構造によって 決定される是大回転範囲に纏って回転させることによ り、作業具の最大到途領域を求め、報知手段は演算手段 からの出力により最大到途領域の輪郭に沿ってロボット を作動させる行動範囲を複算する。

【0021】請求項2記載の影明によれば、指令手段は 10 作業具が所定の移動方向へ所定の移動距離だけ移動する ようにロボットに移動指令を失る。判断手段は移動指 令の実行による作業具の移動施に、作業具の移動をとな る予定位置が最大到途領域内にあるか否かを判断する。 移動方向変更手段は予定位置が最大到途領域の外にある 場合、作業具の現在位置を移動方向とは異なる所定の方 向へ移動距離とは異なる所定の距離だけ移動させてか ち、移動方向変更させる。

【0022】請求項3記載の発明によれば、選択手段は 変換データの各辺のうち、対応する動作領域比率が最も 大きい辺である動作領域比率最大辺を選択する。修正手 段は、動作領域比率最大辺が一つの場合には、該動作領 域比率最大辺が対辺へ向かう方向へ変換データを平行移 動させ、動作領域比率最大辺が変換データの対向する辺 である場合には、変換データの中心点を中心として回転 させる。制御手段は、変換データが最大到達領域内に完 全に収まるまで、演算手段には変換データの各辺に対し て動作領域比率を求めさせ、選択手段には動作領域比率 最大辺を求めさせ、修正手段には動作領域比率最大辺の 個数に従って変換データを平行移動または回転させる。 【0023】請求項4記載の発明によれば、選択手段 は、変換データの各辺のうち、対応する動作領域比率が 最も大きい辺である動作領域比率最大辺を選択する。修 正手段は変換データの全ての辺の動作領域比率が等しい 場合には、変換データを円弧の中心点を中心として移動 させ、動作領域比率最大辺が変換データの隣合う二つの 辺である場合には、変換データを円弧の中心点を中心と して2つの動作領域比率最大辺が作る頂点が該頂点の対 頂点へ向かう方向へ所定の角摩だけ移動させる。制御手 段は、変換データが最大到達領域内に完全に収まるま で、演算手段には変換データの各辺に対して動作領域比 率を求めさせ、選択手段には動作領域比率最大辺を求め させ、修正手段には動作領域比率最大辺の個数に従って 変換データを平行移動または回転させる。

[0024] 請求項5記載の発明によれば、角速度算出 手段は複数の回転軸のそれぞれに対して角速度を求め、 角速度比別は手段は複数の回転軸の角速度を渡回転軸の 最大角速度で割った値である角速度比を、複数の回転軸 のそれぞれについて求める。角速度能力値激形手段は、 物数の回転軸のチャイギれの角速度からある。 800

度比を選択し、該最大の角速度比を角速度能力値とす る。角速度能力値判断手段は、最大利達領域内の各座標 点角速度能力値が断定の値以上であるか否か を判断する。

【0025] 請求項6記載の発明によれば、角加速度算 計算設複数の回転軸のそれぞれに対して角加速度を求 め、角加速度比算出手段は複数の回転軸の角加速度を表 関転軸の最大角加速度で割った値である角加速度比を、 複数の回転軸のそれぞれについて求める。角加速度能力 値選択手段は、複数の回転軸のそれぞれの角加速度比の うち、最大の角加速度比を選択し、該最大の角加速度比 を角加速度能力像とする。角加速度能力値判断手段は、 最大到整額域の各座標点に対して、角加速度能力値が 所定の値以上であるか否かを判断する。

[0026]

(6)

【実施例】以下、図面を参照して、この発明の実施例は いて説明する。尚、以下の説明において(d/dx)はxに ついて1回機分することを、(d/dx)*はxについて2回 機分することを示す。例えば、(d/dx) yはy=f(x) をxについて1回機分し、(d/dx)*yはy=f(x)を xについて2回機分することを示す。

【0027】図1はこの発明の一実施例によるロボット の制御装置の構成および他の要素との関わりを示すプロ ック図である。CPU(中央処理装置)11は、ROM (リードオンリメモリ) 12に記憶された制御プログラ ムに従って、RAM (ランダムアクセスメモリ) 13を 用いて処理を行うことにより、制御装置3の各部を制御 する。また、CPU11は、タイマ15から所定のサン プリング間隔ごとに入力されるパルス信号を基準とし て、ROM12からロボット1を制御するための制御プ ログラムを、RAM13から教示点や塗装条件を読み出 し、塗装ガン2先端の移動量および移動速度を計算す る。CPU11は、FDD14を用いてRAM13に記 憶されている内容をフロッピディスクに保存することが できる。塗装ガン2先端の軌道が大幅にずれたり、ロボ ット1に異常が発生した場合には、CPU11はスピー カ16から警告音を鳴らす。これによって、オペレータ は危険と異常を知ることができる。

【0028】動作範囲指示装置17は、塗装ガン2先端 を塗装範囲の外縁に沿って移動させる動作範囲指示処理 (図6~図9参照)を行う。また、動作範囲指示装置 17は、手元操作装置4からの入力を常に監視しており、 オペレータが非常停止キーを押すと、動作範囲指示装置 17は上記動作範囲指示処理を中止し、直ちにロボット 1を停止させる。

【0029】ロボット1の各回転輸1c1~1c4には サーボモータ19およびエンコータ20が内蔵されてい る。CPU11が計算した塗装ガン2の移動量および移 動速度は、モータドライバ18で角速度および回転角度 に変換され、サーボモータ19へ送られる。サーボモー

12

タ19は、図示しない減速機を介して、各回転軸1c1 ~1 c 4を上記角速度で上記回転角度だけ回転させ、ア ーム1aおよび1bを駆動する。エンコーダ20は、上 記滅速器の滅速比が比較的大きい場合であっても、各回 転軸1c1~1c4に内蔵されたサーボモータ19の回 転角度と角速度の検出できる。CPU11は、エンコー ダ20が検出した角速度および回転角度をモータドライ バ18を介して取り込み、アーム1a. 1bの姿勢や、 塗装ガン2先端の座標を計算する。

【0030】図2は制御装置3を用いた塗装用ロボット 10 る。 システムの構成例を示す斜視図である。この図におい て、図49の各部に対応する部分には同一の符号を付 け、その説明を省略する。この図に示す塗装用ロボット システムにおいては、制御装置103に代えて制御装置 3が新たに設けられている。また、本発明はオンライン 教示に使用される制御装置であるので、対応する構成品 を持たないオフライン教示装置104(図49参照)の 図示は省略する。

【0031】次に、図3を用いて本実施例で使用される ロボット1のロボットベース座標系と数学モデルについ 20 て説明する。ロボットベース座標形は、図3に示す点o

を原点とし、互いに直行したx軸、y軸、z軸からなる 直交座標系である。回転軸1 c 1 は θ 1 方向に回転し、 図3に示す平行リンク1 dを介して、アーム1 aを上下 に動かす。平行リンク1 dのr 1 が床面と平行になった とき (アーム1a, 1bはスカラ型なので常に床面と平 行) の回転軸1 c 1 の角度を θ:=0* とする。平行り ンク1dの一端に設けられた回転軸1c2は θ 2方向に 回転し、アームlaを左右に動かす。アームlaがzx 平面上にあるときの回転軸 1aの角度を $\theta z = 0$ °とす

【0032】アーム1aの他端に設けられた回転軸1c 3 は θ3 方向に回転し、アーム 1 bを左右に動かす。ア ーム1bがアーム1aと一直線になったときの回転軸1 bの角度を $\theta_3 = 0$ °とする。アーム1bの先端に設け られた回転軸1 c 4 は θ 4 方向に回転し、塗装ガン2 先 端の向きを変化させる。塗装ガン2先端が鉛直方向に下 を向いたときの回転軸1 c 4の角度を θ_4 =0° する。 【0033】また、各回転軸4間の距離を図3に示すr 1. r2. r3. r4. r5. r6のように定義すると、徐綾 ガン2の先端の座標 (x, y, z) および回転角度 α ut.

 $x = r_1 cos\theta_1 + r_2 cos\theta_2 + r_3 cos(\theta_2 + \theta_3) - r_6 sin\theta_4$ (1)

 $y = r_2 s i n \theta_2 + r_3 s i n (\theta_2 + \theta_3) + r_5 \cdots (2)$

 $z = -r_1 s \mid n \theta_1 - r_4 - r_6 c \mid n s \mid \theta_4 + \cdots + \cdots + \cdots + \cdots$ (3)

 $\alpha = \theta_1 \cdots (4)$

のように表される。

【0034】上記の式(1)~(4)より、各回転軸1 c 1~1 c 4の角度 (θ1, θ2, θ3, θ4) と塗装ガン 対1に対応し合っていることが分かる。このように上記 の式(1)~(4)を用いて、各回転軸1c1~1c4 の角度 (θ_1 , θ_2 , θ_3 , θ_4) から塗装ガン2の先端の

座標(x, y, z)および回転角度αを求めることを運 動学変換という。逆に、上記の式(1)~(4)を次式 (5)~(16)に示すように変形することによって、 2の先端の座標 (x, y, z) および回転角度 αとは1 30 塗装ガン2の先端の位置 (x, y, z, α) から各回転 軸1 c 1~1 c 4の角度 (θ1, θ2, θ3, θ4) を求め ることを逆運動学変換という。

【数1】

$$\sin \theta_1 = (-z - r_4 - r_6 \sin \theta_4) / r_1 \cdot \cdot \cdot (6)$$

$$\mathbf{x}_{a} = \mathbf{x} - \mathbf{r}_{1} \cos \theta_{1} - \mathbf{r}_{6} \cos \theta_{4} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (9)$$

$$a = c o s^{-1} \frac{r_{*}^{2} + r_{2}^{2} - r_{3}^{2}}{2 r_{*} r_{2}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (13)$$

$$b = c \circ s^{-1} \frac{r_a^2 + r_2^2 - r_3^2}{2 r_a r_3} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (14)$$

【0035】このような構成において、まず初めに、制 御装置3が塗装ガン2先端を塗装範囲の外縁に沿って移 動させ、図4に示すように、床面にその塗装軌道を描か せる方法について述べる。尚、本実施例による塗装用ロ ボットシステムの制御系は、図5に示すような比例制御 系であるとする。この図において、 θ iref は目標値、 uικ はモータドライバ18への速度指令値、θ ι ι は位置フ 30 ィードバック値、kioは比例ゲイン、Gi (V) はサー ボモータ19およびロボット1の伝達関数である。ここ で、各パラメータは、最初の添字 i が i = 1 のときは回 転軸1c1について、i=2のときは回転軸1c2につ いて、i=3のときは回転軸1c3について、i=4の ときは回転軸1 c 4についての値を表している。 【0036】以下の説明において、回転軸1ci(i= $1 \sim 4$) の最大角度 θ imaxおよび最小角度 θ iminとは、 ロボットの仕様によって決定される各回転軸1 c 1~1 c 4の回転範囲を示す値である。図4において、点A は、回転軸1c1の角度を0°に、回転軸1c2の角度 を最大角度 θ 2mx = 120° に、回転軸 1 c 3の角度を 0°に、回転軸1c4の角度を0°にした時の塗装ガン 2 先端の位置である。軌道①は、塗装ガン2 先端が点 A にあるときに、回転軸1 c 1、1 c 3 および1 c 4 の角 度は変えずに、同転軸1c2の角度を最大角度 0 2max = 120° から最小角度 θ 2min = -90° まで変化させ、 塗装ガン2先端を点Aから点Bまで移動させた場合に、 塗装ガン2先端によって描かれる軌道である。軌道② は、塗装ガン2先端が点Bにあるときに、回転軸1c3 50 み、ステップSA2へ進む。ステップSA2では、後述

の角度を0°から-150°まで変化させ、塗装ガン2 先端を点Bから点Cまで移動させた場合に、塗装ガン2 先端によって描かれる軌道である。

【0037】軌道③は、塗装ガン2先端が点Cにあると きに、回転軸1 c 2の角度を揚小角度 f 2min = -90° から最大角度 θ 2max = 1 2 0° まで変化させ、塗装ガン 2先端を点Cから点Dまで移動させた場合に、塗装ガン 2 先端によって描かれる軌道である。軌道④は、塗装ガ ン2先端が点Dにあるときに、回転軸1c3の角度を一 150°から0°まで変化させ、塗装ガン2先端を点D から点Aまで移動させた場合に、途装ガン2先端によっ て描かれる軌道である。制御装置3は、これらの軌道を 塗装ガン2先端の座標から直接求める必要はなく、上述 した運動学変換式(1)~(4)を用いることによって 各回転軸1 c 1~1 c 4の角度から求めることができ

【0038】次に、動作範囲指示装置17が、塗装ガン 2 先端を図 4 に示す軌道を描くように移動させる処理に ついて、図6~図10に示すPAD図を参照して説明す る。オペレータが、上記処理の開始を指示すると、動作 簡用指示装置17は図4に示すA占まで塗装ガン2の先 端を移動させた後、図6のステップSA1へ進む。ステ ップSA1では、タイマ15が10msecのサンプリ ング間隔で出力するパルス信号を受信する度に、モータ ドライバ18の状態、および、位置フィードバック値 (図5のθ_{if}, 但しi=1~4)をRAM13へ読み込 (9)

する図7および図8に示す処理を行い、目標値(図5の θ_{iref} , 但しi=1~4) を算出し、ステップSA3へ 進む。ステップSA3では、ステップSA1で読み込ん だ位置フィードバック値 θ ι とステップ S A 2 で求めた 目標値θ ref を基に速度指令値(図5のuik, 但しi= 1~4) を算出し、ステップSA4へ進む。ステップS A 4では、モータドライバ18へ速度指令値 u ik を出力 した後、一例の処理を終了する。この処理は前述のよう に10msecごとに繰り返される。

また、以下に示す $\Delta \theta$, (但し $i=1\sim3$) の値は 5° であるとする。

【0040】動作範囲指示装置17の処理が、図6に示 すステップSA2へ進むと、該処理は更に図7のステッ プSB1へ進む。ステップSB1では、回転軸1c1の 目標値 θ icef に、その最大角度 θ leav を代入し、ステッ プSB2へ進む。ステップSB2では、該目標値θ test が、その最小角度 θ tain より小さい間、ステップSB3 からステップSB14の処理を繰り返す。ステップSB 3 および S B 4 では、回転軸 1 c 3 の目標値 θ 3ref およ 20 び回転軸1 c 2の目標値θ2ref に、それぞれの最大角度 θ 3max および最大角度 θ 2max を代入し、ステップ S B 5 へ准また。

【0041】ステップSB5では、回転軸1c2の目標 値θ2ref が、その機小角度θ2min より大きい間、ステッ プSB6の処理を繰り返す。ステップSB6では、回転 軸1 c 2の目標値θ zver からΔθzを引く。ステップS B 5 において、回転軸1 c 2 の目標値θ 2ref が、その最 小角度 θ 2min 以下になるとステップSB7へ進む。ステ ップSB7では、回転軸1c2の目標値θ2rer に、その 30 最小角度 θ żain を代入し、ステップSB8へ進む。ステ ップSB8では、回転軸1c3の目標値θ sref が、その 最小角度θain より大きく、かつ、回転軸1c2と回転 軸1c3との相対角度のが、その最小角度のnin より大 きい間、ステップSB9の処理を繰り返す。ステップS B 9 では、回転軸 1 c 3 の目標値 θ 3ref から Δ θ 3 を引 く。ステップSB8において、回転軸1c3の目標値θ 3ref が、その最小角度 B 3min 以下となるか、あるいは、 回転軸1c2と回転軸1c3との相対角度 が、その最 小角度 onin 以下になると、図8に示すステップSB1 0へ進む。

【0042】ステップSB10では、回転軸1c2の目 標値 firet が、その最大角度 firex より小さい間、ステ ップSB11の処理を繰り返す。ステップSB11で は、回転軸 1 c 2 の目標値 θ 2ref に Δ θ 2 を加える。 ス テップSB10において、回転軸1c2の目標値θ2ref が、その最大角度 flamx 以上になると、ステップSB1 2へ進む。ステップSB12では、回転軸1c3の目標 値 θ 3ref が、その最大角度 θ 3max より小さい間、ステッ プSB13の処理を繰り返す。ステップSB13では、

【0039】続いて、図6のステップSA2に示した処 理、すなわち、動作範囲指示装置17が各回転軸1c1 ~1 c 4の目標値θ iref を生成する処理について、図7 および図8に示すPAD図を参照して説明する。ここ で、各回転軸1 c 1 ~ 1 c 4 の最大角度 θ insx , 最小角 度θimin 、および、回転軸1c2と回転軸1c3との相 対角度 の の 最大角度、 最小角度は、 ロボット 1 の仕様に よってあらかじめ決定されている。尚、上記相対角度の は次に示す式 (17) を用いて計算することができる。

回転軸1 c 3 の目標値 θ 3ref に Δ θ 3 を加える。 ステッ プSB12において、回転軸1c3の目標値θ3ref が、 その最大角度 θ 3max 以上になると、ステップ S B 1 4 へ 進む。ステップSB14では、回転軸1c1の目標値θ Iref から Δ θ 1 を引き、ステップ S B 2 へ戻る。ステッ プSB2において、回転軸1c1の目標値θ ref が、そ の最小角度 θ ια ια 以上になると一例の処理を終了する。 【0043】尚、図7および図8に示した△ θ: (但し 1=1~3) の値は5° であるとしたが、 $\Delta \theta_1$ の値は 任意の値に設定することが可能であり、この値を大きく すれば、塗装範囲の外縁を描くときの塗装ガン2先端の 移動速度は上がる。 【0044】図6~図8に従って処理を行う場合、動作

範囲指示装置 1 7 が回転軸 1 c 1 を θ tain ~ θ taax に渡 って5° ずづ回転させるのに従って、途襲ガン2先端は z 軸方向に移動するので、複数の高さのxy平面におい て塗装範囲の外縁を示すことになる。しかし、実際の教 示では、途装の対象となるワークの高さに合わせて、特 定の高さのxv平面上の塗装範囲のみが必要となる場合 が多い。この場合、オペレータが、手元操作装置 4 を用 いて、徐装範囲を求めたいxv平面の高さを指定した 後、動作範囲指示装置17に上記処理の開始を指示する と、動作範囲指示装置17は、図7に示すステップSB 1およびSB2の処理を行わず、任意のθ:に対してス テップSB3~SB14を1度だけ実行する。

【0045】次に、動作範囲指示装置17が、塗装ガン 2 先端を塗装範囲の外縁に沿って移動させながら塗料を 吐出させ、塗装範囲の外縁を床面に描かせる処理につい て図6および図9に示すPAD図を参照しながら説明す る。尚、塗装ガン2先端と床面との距離が大きすぎる場 合には、オペレータは塗装ガン2先端延長用の治具等を 用いて塗装ガン2先端を床面に近づける。尚、図6に示 **すPAD図の各ステップで行われる処理の説明は、既に** 述べてあるので省略する。オペレータが上記処理の開始 を指示すると、動作範囲指示装置17は、図6に示すス テップSA1を経てステップSA2へ進み、更にステッ プSA2で図9に示す処理へ進む。

【0046】図9に示す処理は、ステップSC1および SC13で塗装ガン2から塗料の叶出を開始および停止 50 することを除くと、図7および図8のステップSB3~ SB13に示した処理と同じものであるので、その説明を省略する。高、アーム1bの先端に塗装ガン2の代わいれば、150円の大を取り付け、上記べンが例9に示すステップSC1で床面に下ろされ、SC13で床面から上げられることによって、常装ガン2先端の軌道を床面に描くことも考えられる。

【0047】次に、CPU1が、塗装範囲の内側において、策装ガン2先端を図10に示すような申述で移動させるからに、整装ガン先端位限X(0)~X(27)を求める処理について図11および図12に示すPAD 10 図を参照して説明する。前、塗装ガン光端位置X(t 対 20向き a からなる数値の粗(x, y, z) まよび塗装ガン2の向き a からなる数値の粗(x, y, z)。 a) であり、1 pは図10に元いた塗装が立上において塗装ガン2先端が動していく順本を表す。つまり、塗装ガン先端位置X(0)~X(27)が与えられると、制御装置3は、塗装ガン2先端や値X(0)から、X(1), X(2)。、2(26), X(27)という順番で移動させる。

【0048】オペレータが上記処理の開始を指示する と、CPU11は図11のステップSD1へ進む。ステ ップSD1では、塗装ガン先端位置X〔tp〕を初期化 し、さらにオペレータが手元操作装置 4 から入力した変 数zをRAM13に読み込み、ステップSD2へ進む。 ここで、変数 z とは処理の対象となる x v 平面の z 軸に 沿った位置(本実施例では塗装ガン2は床面に向かって 塗装を行うので、該床面に平行な面の高さ)を表す。 【0049】ステップSD2では、変数i. i. t pに 0を、 Δ | に+1をそれぞれ代入し、また、 ma_{1} お よび l __m a __ f をOFFとした後、ステップ SD 3へ 30 進む。ここで、」および」は図10に示す破線の各交点 (以下、参照点と称する)を指定する変数である。ま た、Δ i は参照点を参照していく方向を示す変数であ り、Δ J が+1の場合は図10に示す y 軸の正の方向 へ、 A i が負の場合は v 軸の負の方向へ、参照の対象と なる参照点をずらしていき、その参照点が塗装ガン先端 位置X〔tp〕であるか否かを判定していく。ma_f は直前に参照した参照点が塗装範囲内に入っていたか否 かを示す変数であり、ma fがONの場合は、直前に 参照した参照点が塗装範囲内に入っていたことを、OF 40 Fの場合は入っていなかったことを示す。また、1_m a fは2つ前に参照した参照点を対象とする事を除く と、ma_fと同じ変数である。

 ${0\ 0\ 5\ 0}$ ステップ ${s\ D\ 3\ Cut}$ 参照点の位倒を示す 整標 $(x,\ y)$ のうちの ${s\ Cut}$ のを代入し、ステップ ${s\ D\ 5\ Cut}$ のに示す ${s\ max}$ 以下の間、ステップ ${s\ D\ 5\ D\ 5\ Cut}$ から ${t\ D\ 5\ T\ 5\ Cut}$ がなり、 ${t\ Cut}$ がない。 ${t\ Cut}$ かない。 ${t\ Cut}$ がない。 ${t\ Cut}$ かない。 ${t\$

ップSD 6 では、上述した逆運動学変換を用いて、飲ま ガン 2 先端が上記参照点にあるときの各向転輪1 . c 1~ 1 c 4 の角度 (θ 1, θ 2, θ 3, θ 4) を求め、ステップ SD 7 へ進む。ステップSD 7 では、上記の式(1 7) を用いて回転輪1 c 2 と同転輪1 c 3 との相対角度 φ を 求め、ステップSD 8 へ進む。

【0051】ステップSD8では、ステップSD6で求

めた各国転舶の角度およびステップSD7で求めた相対 角度もについて、それぞれの角度が、日ボット1の仕様 によって決定される回転範囲内にあるか否かを判断する。この判断結果が「YES」の場合には、ステップSD D9へ進む。ステップSD9では、ma _ 「がOFFで ある場合には、ステップSD10へ造む。ステップSD1 〇では、現在の党装ガン2先端の位置(x、y, z, z) を輸装がン先端位置X [t p] へ代入し、ステップ SD11九載む。

【0052】ステップSD11では、1_ma_fがのNであるか否かを判断する。この判断結果が「YES」である場合には、ステップSD12へ進む、ステップSD12へとでは、X(tp-1)に(x-ムx、y、z、a)を、ma_fにONを代入し、ステップSD13へ進む。一方、ステップSD11の判断結果が「NO」の場合には、ステップSD12では、まアップSD13では、tpに1を加え、1_ma_fにma_fの値を、ma_fにONを代入し、1に1を加え、3」に一を乗じる。一方、ステップSD9の判断結果が「NO」の場合には、ステップSD14へ進む、ステップSD14へ進た、ステップSD14へ進た、ステップSD14へ進た、ステップSD14へ進た、ステップSD14へ進た。一方、ステップSD14へ進た。一方、ステップSD14へ近く、なりまかまる。

【0 0 5 3】一方、ステップSD8の判断結果が「NO」の場合には、ステップSD15 では、 ma_- fが O N であるか否かを判断する。この判断結果が「P E S J である場合には、ステップSD16 では、 Δ J κ C κ C κ M κ C κ

【0055】次に、CPU11が、塗装ガン2先端が図

(11)

10に示す軌道を描きながら塗装ガン先端位置X (t p〕を順番に通過するようにロボット1を動かす処理に ついて図13に示すPAD図を参照して説明する。オペ レータが、上記処理の開始を指示すると、図13のステ ップSE1へ進む。ステップSE1では、タイマ15が 10msecのサンプリング間隔で出力するパルス信号 を受信する度に、モータドライバ18の状態、および、 各回転軸1 c 1~1 c 4の角度フィードパック値をRA M 1 3 へ読み込み、ステップ S E 2 へ進む。ステップ S ら読み出し、ステップSE3へ進む。ステップSE3で は、上記逆運動学変換式(5)~(16)を用いて、塗 装ガン先端位置X [tp]より各回転軸1c1~1c4 の目標角度を算出し、ステップSE4へ進む。ステップ SE4では、ステップSE1で読み込んだ位置フィード バック値fixとステップSE3で求めた目標角度を基に 速度指令値を算出し、ステップSE5へ進む。ステップ SE5では、モータドライバ18へ速度指令値 u ik を出 力した後、一例の処理を終了する。

【0056】次に、図14~図16に示すように長方形 20 のワーク30が塗装範囲31からはみ出している場合 に、ワーク30を塗装範囲31の内側に移動させるため の方向および移動量を求め、そのワーク30に対する教 ボデータを修正する処理について図17~図19に示す PAD図を参照して説明する。オペレータが上記処理の 開始を指示すると、CPU11は図17のステップSF 1へ進む。ステップSF1では、教示データを図1に示 すFDD14から同図に示すRAM13にロードし、ス テップSF2へ進む。ステップSF2では、ステップS F 1 でロードされた教示データを、長方形を示すデータ 30 に変換し、ステップSF3へ進む。具体的には、図20 に示すように、教示データが p₀→p₁→・・・→p₁₁ と いう軌道を描くデータである場合には、CPU11は、 この教示データを、上記軌道に外接する長方形OoO1O 2O3を示すデータに変換する。

【0057】ステップSF3では、11mit_fをONとし、ステップSF4へ連む。ここで11mit_fは、のNである場合には上記尺方形QoQiQQか修装範囲内らはみ出していることを、0FFである場合には上記長方形QoQiQ2のが修装を範囲内に収まっていることを表す。ステップSF4では、11mit_fがONである間、あるいは、ステップSF5~ステップSF25を表す。ステップSF5~ステップSF25を表す。ステップSF5~ステップSF25の処理を繰り返す。ステップSF5~ステップSF25の処理を繰り返す。ステップSF5~ステップSF15の処理を繰り返す。ステップSF5では、トの値が0~3である間、ステップSF5では、トの値が3であるか合かを判断する。この判断結果が「YESJの場合には、ステップSF7では、ステップSF7では、ステップSF7では、ステップSF7では、ステップSF7では、ステップSF7では、ステップSF7では、ステップSF7では、ステップSF7では、ステップSF7では、ステップSF7では、ステップSF7では、ステップSF7のをそれたし、ステップSF7

へ進む。一方、ステップSF6の判断結果が「NO」の 場合、つまり、hの値が3である場合には、ステップS F8へ進む。ステップSF8では、XoにOsを代入し、 X1にOoを代入し、ステップSF9へ進む。 【0059】ステップSF9では、大きさが1である単 位ベクトルevを求め、ステップSF10へ進む。この 単位ベクトルevの向きは、始点が点Xo、終点が点X: であるベクトルと等しい。ステップSF10では、11 m_chkに0を代入し、ステップSF11へ進む。ス テップSF11では、点Xoと点Xiとを結ぶ辺上の点に ついて、単位ベクトルevが示す向きへ、長さA1の間 隔ごとに、点Xoから点Xiまで参照点を移動させ、その 各点についてステップSF12~ステップSF15の処 理を行う。ステップSF12では、上記逆運動学変換 (5)~(16)を用いて、塗装ガン2先端が参照点に ある場合のロボット1の各回転軸1 c 1~1 c 4の角度 を求め、ステップSF13へ進む。ステップSF13で は、ステップSF12で求めた各回転軸1c1~1c4 の角度が、それぞれの最小角度 figure および最大角度 fl in ax を越えているか否かを判断する。この判断結果が 「YES」の場合には、ステップSF14へ進む。ステ ップSF14では、1 im chk [h] に1を加え、 ステップSF11へ戻る。ステップSF11において、 参照点が点X1に達すると、ステップSF15へ進む。 [0060] X = y T S F 15 T dt. lim chk [h] に ∆ 1 を乗じた値を、点 X₀ と点 X₁ とを結ぶ辺の 長さで割り、ステップSF16へ進む。ステップSF1 6では、長方形OoO1O2O3の辺のうち、lim ch k [h] の値が最も大きい辺を選択する。その後、最も 大きい lim_chk [h] の値を1として、他の3つ のlim chk [h] の値を正規化し、ステップSF 17へ進む。ステップSF17では、各辺に対応する! im_chk [h]の値に応じて、条件分岐を行う。図 14 (a) に示すように、辺OoO1と辺O2O3とが塗装 範囲からはみ出す場合、つまり、lim_chk [0] と11n chk [2] とが共に1である場合には、ス テップSF18へ進む。ステップSF18では、図14 (a) に示すように長方形Q0Q1Q2Q3の対角線の交点 Gを中心として長方形()。Q1 Q2 Q3を90°回転させ

20

 $\{0\}$ が 1 である場合には、ステップ S F 2 0 へ進む。 ステップ S F 2 0 では、図 1 5 (a) に示すように、長 方形Q 0 Q 1 Q 2 2 3 を、軸の負の方向へ Δ x だけ平行移動 させる。

【0062】以下、ステップSF17の条件分岐におい て、長方形 O₀ O₁ O₂ O₃ の辺のうち、塗装範囲からはみ 出す長さが一番大きい辺が、辺Q1Q2である場合(図1 5 (b) 参照)、つまり、lim chk [1] が1で ある場合には、ステップSF21へ進み、ステップSF 2 1 では、長方形 Q₀ Q₁ Q₂ Q₃ を y 軸の正の方向へ Δ y だけ平行移動させる。塗装範囲からはみ出す長さが一番 大きい辺が、辺O2O3である場合(図16(a)参 照)、つまり、 | i m_ c h k [2] が 1 である場合に は、ステップSF22へ進み、ステップSF22では、 長方形QoQ1Q2Q3をx軸の正の方向へΔxだけ平行移 動させる。塗装範囲からはみ出す長さが一番大きい辺 が、辺O1O0である場合(図16(b)参照)、つま り、lim_chk [3] が1である場合には、ステッ プSF23へ進み、ステップSF23では、長方形Oo $Q_1Q_2Q_3$ を y 軸の負の方向へ Δ y だけ平行移動させ

【0063】また、ステップSF17の分岐において、 長方形0cQ: (0:10)の全ての辺が塗技範囲内に収まって いる場合、つまり、11m_c h k [0] ~ 11m_c h k [3] が全て0である場合には、ステップSF24 へ進む。ステップSF24では、この長方形0cQ: (0:2 Qは建金被回の側に収まっており、平行移動は行う 必要がなく、現在の位置で長方形0cQ: (2:10)の塗装 の軌道を全で再生が可能であるとして、1im1t_f にOFFを代えずる。ステップSF17における条件分 綾と、各分岐先のステップSF18~SF24における 処理を終了すると、ステップSF25では、ステップSF5~

処理を終了すると、ステップ 5 F 2 5 へա低5。 【 0 0 6 4 1 ステップ 5 F 2 5 では、ステップ 5 F 5 ~ S F 2 4 0 一機の処理を行った試行回数をインクリメントし、ステップ 5 F 4 へ収る。ステップ 5 F 4 において、1 i m i t _ f が 0 F F 、または、上記試行回数が 1 0 回になると、ステップ 5 F 2 6 へをはむ。ステップ 5 F 4 ~ S F 2 5 に示す処理の格別、ステップ 5 F 5 ~ S F 2 5 で行った最大 1 0 回の平行移動または同縁移動に もかかわらず芸方形 0 g 0 Q 2 Q 1 が塗装範囲の外にはみ 40 出している場合には、1 i m i t _ f は 0 N である。また、長方形 Q o Q 1 Q 2 Q が塗装範囲の中に収まりきった場合には、1 i m i t _ f は 0 F F となる。は 場合には、1 i m i t _ f は 0 F F となる。は 場合には、1 i m i t _ f は 0 F F となる。は 場合には、1 i m i t _ f は 0 F F となる。

【 0 0 6 6 1 ステップ S F 2 6 では、 1 i m i t _ f が O N であるか否か、あるいは、 技方形 Q e Q l Q 2 Q 3 が大 きすぎて登録整陋の中に収まりきらないか否かを判断する。この判断において、 1 i m i t _ f が O N、あるいは、 長方形 Q e Q i Q 2 Q 3 が大きすぎると判断された場合 には、ステップ S F 2 7 へ進む。ステップ S F 2 7 へ進む。ステップ S F 2 7 で、は、 手元操作報酬 4 に設けられた滞品表示複数 E M 2 1 9 に 6 1 m を を代入し、ステップ S G 1 で 3 を 1 i m i t _ f に O N を 代入し、ステップ S G 1 で 3 を 1 i m i t _ f に O N を 代入し、ステップ S G 1 で 3 を 1 i m i t _ f に O N を 代入し、ステップ S G 1 で 3 を 1 i m i t _ f に O N を 代入し、ステップ S G 1 で 3 を 1 i m i t _ f に O N を 代入し、ステップ S G 1 で 3 を 1 i m i t _ f に O N を 代入し、ステップ S G 1 で 3 を 1 i m i t _ f に O N を 代入し、ステップ S G 1 で 3 を 1 i m i t _ f に O N を 代入し、ステップ S G 1 で 3 を 1 i m i t _ f に O N を 代入し、ステップ S G 1 で 3 を 1 i m i t _ f に O N を 代入し、ステップ S G 1 で 3 を 1 i m i t _ f に O N を 代入し、ステップ S G 1 で 3 を 1 i m i t _ f に O N を 代入し、ステップ S G 1 で 3 を 1 i m i t _ f に O N を 代入し、ステップ S G 1 で 3 を 1 i m i t _ f に O N を 代入し、ステップ S G 1 で 3 を 1 i m i t _ f に O N を イ入し、ステップ S G 1 で 3 を 1 i m i t _ f に O N を イ入し、ステップ S G 1 で 3 を 1 i m i t _ f に O N を イ入し、ステップ S G 1 で 3 を 1 i m i t _ f 1

に示すように「ワークガ オオキスギマス」というメッセージを出力する。一方、ステップ S F 2 6 の判断において、11 m 1 t _ f が D F 下 をあり、かつ、長方形Q o Q i Q t のが大きすざると判断されていない場合には、ステップ S F 2 8 では、教示データを、ワーク移動後の形がデータに変換し、ステップ S F 2 9 つ進む。ステップ S F 2 9 つ進む。ステップ S F 2 9 では、手元操作業と関4 に設けられた液晶表示装置に「キョウジーテク ノ へンカンカンリョウ」というメッセージを出力する。

22

さらに、この変換された教示データを用いてロボット1 を動かし、オペレータに対し、新しい塗装の軌道を示し た後、一例の処理を終了する。

【0066】ところで、盤麦ガン2先端から吐出される を料は、ある程度の範囲に広がって吹き付けられるの で、図22に示すように、塗装範囲31に対して、教示 データを変換した上記長方形000102001の124か出して いる部分の面積が微小である場合には、徐装の船質には 影響を及ぼさない場合がある。このような場合には、 なのような場合には、 のまっても、図18のステップ518おはび5F20~ SF23に下した回転または半行移動処理を行う必要が なく、現在の教示データを補正するだけで良い。このような場合における教示データの補正方法について図23 および24に示すADのを参照して説明する。

【0067】オペレータが上記処理の開始を指示する と、CPU11の処理は図23のステップSG1へ進 む。ステップSG1およびSG2の処理は、上述したス テップSF1およびSF2(図17参照)に示した処理 と同じものである。ステップSG3では、hの値が0~ 3である間、ステップSG4~SG15の処理を繰り返 す。ステップSG4では、長方形O0O1O2O3の頂点O よへ塗装ガン2先端を移動させ、そのときのロボット1 の姿勢における各回転軸 $1 c 1 \sim 1 c 4 の角度 \theta_1 \sim \theta_4$ を求め、1 i m i t _ f に O F F を代入し、ステップ S G5へ進む。この時、上記逆運動学変換式(5)~(1 6) を用いても角度 $\theta_1 \sim \theta_4$ を求めることができない場 合には、図22に示すように、長方形O0Q1Q2O3の辺 Q3Q0と塗装範囲外縁との交点をQ'0とし、辺Q1Q2 と塗装範囲外縁との交点O'1とし、このO'1(h= 0. 1) に塗装ガン2先端を移動させたときのロボット 1の姿勢における各回転軸1 c 1~1 c 4の角度 θ:~ θ 4 を求める。 この場合、長方形 Q 0 Q 1 Q 2 Q 3 の頂点の 位置を補正したので、limit_fをONする。 【0068】ステップSG5では、iの値が1~4であ る間、ステップSG6~SG9の処理を繰り返す。ステ ップSG6では、ステップSG4で求めた 0:がその最 大角度 θ_{inex} より大きいか否かを判断する。この判断結 果が「YES」の場合には、ステップSG7へ進む。ス テップSG7では、limit fにONを代入し、θ

ステップSG6の判断結果が「NO」の場合には、ステップSG8へ進む。ステップSG8では、ステップSG8では、ステップSG4で泉かた θ 1がその泉小角度 θ 1m1 より小さいか否かを判断する。この判断結果が「YES」の場合には、ス

テップS G 9 へ進む。ステップS G 9 では、 l i m i t _ f に O Nを代入し、θ ι に θ ι μ in を代入し、ステップ S G 1 0 へ進む。

【0069】ステップSG10では、limit_fが ONであるか否かを判断する。この判断結果が「YE Δq=|O'h-Oh|・・・・・・

【0070】 ステップS ${}^{\circ}$ 13 ${}^{\circ}$ tà、 ${}^{\circ}$ Δ ${}^{\circ}$ が所述の値 ${}^{\circ}$ より小さいか否かを判断する。 ${}^{\circ}$ はオペレータが手元機 作装置 4 ${}^{\circ}$ 作装置 4 ${}^{\circ}$ ルーツ、あらかしめ制物装置 3 ${}^{\circ}$ NOR R M ${}^{\circ}$ 3 に混定してある値である。 ${}^{\circ}$ 本実施例では、 ${}^{\circ}$ ${}^{\circ}$ 5 ${}^{\circ}$ c m ${}^{\circ}$ 5 ${}^{\circ}$ 5 ${}^{\circ}$ 1 3 ${}^{\circ}$ 1 列前 6 ${}^{\circ}$ 3 ${}^{\circ}$ 4 ${}^{\circ}$ tà ${}^{\circ}$ th ${}^{\circ}$ 7 ${}^{\circ}$ 5 ${}^{\circ}$ 1 3 ${}^{\circ}$ 1 ${}^{\circ}$ 1 ${}^{\circ}$ 7 ${}^{\circ}$ 5 ${}^{\circ}$ 1 5 ${}^{\circ}$ tà tà ${}^{\circ}$ tà ${}^{\circ}$ 2 ${}^{\circ}$ 7 ${}^{\circ}$ 5 ${}^{\circ}$ 1 5 ${}^{\circ}$ tà tà ${}^{\circ}$ 2 ${}^{\circ}$ 1 ${}^{\circ}$ 2 ${}^{\circ}$ 2 ${}^{\circ}$ 2 ${}^{\circ}$ 1 ${}^{\circ}$ 2 ${}^{\circ}$ 1 ${}^{\circ}$ 2 ${}^{\circ}$ 3 ${}^{\circ}$ 2 ${}^{\circ}$ 2 ${}^{\circ}$ 2 ${}^{\circ}$ 2 ${}^{\circ}$ 3 ${}^{\circ}$ 3 ${}^{\circ}$ 2 ${}^{\circ}$ 3 ${}^{\circ}$ 2 ${}^{\circ}$ 2 ${}^{\circ}$ 3 ${}^{\circ}$ 2 ${}^{\circ}$ 3 ${}^{\circ}$ 3

【0071】次に、図25に示すように、ワークがター ンテーブルの上に載っており、所定の回転中心Cを中心 とする円弧上を移動し、塗装範囲の内側に入ってくる場 合を考える。この場合において、ワークを移動させる上 記ターンテーブルの回転角度を求める方法、およびその 回転によって移動するワークに対する教示データの変換 30 方法について図26~図28に示すPAD図を参照して 説明する。オペレータが、上記処理の開始を指示する と、CPU11は図26のステップSH1へ進む。ステ ップSH1では、ワークの教示データ、および、ターン テーブルの情報をFDD14からRAM13へ読み出 し、ステップSH2へ進む。ステップSH2~SH16 で行う処理は、図17を参照して説明したステップSF 2~SF16の処理と同じものである。ステップSH1 6に示す処理を終了すると、図27に示すステップSH 17へ准また。

S」の場合には、ステップS G 1 1 へ進む。ステップS G 1 1 では、ロボット 1 の各回転触1 c 1 ~ 1 c 4 の角度がそれぞれステップS G 6 ~ S G 9 にて修正した角度 的 ー θ - 1 である場合の途装ガン 2 先端の位置を求め、その位置を Q * 」、とし、ステップS G 1 2 では、長方形 (0 Q) Q 1 Q 1 の 同点 Q 1 と、ステップS G 1 2 では、長方形 (0 Q) Q 1 Q 1 の 同点 Q 1 と、ステップS G 1 1 で求めた (金 技 方 2 の 位置 Q * 」 との距離 A q を 次に示す式 (18) を 用いて求め、ステップS G 1 3 へ進む、

24

. (18)

は、ステップSH19へ進み、ターンテーブルを右回り 方向へΔø回転させる。同様に、ステップSH17の条 件分岐において、図25のCに示すように、長方形Qo O1 O2 O3 の辺のうち、塗装範囲からはみ出す長さが一 番大きい辺が辺O1O2である場合、つまり、11m_c h k [1] が 1 である場合には、ステップ S H 2 O へ進 み、ターンテーブルを左回り方向へ△ゅ回転させる。 【0073】また、図25のDに示すように、長方形Q O₁ O₂ O₃ の全ての辺が塗装範囲内に入っている場合、 つまり、 l 1 m_ c h k [h] が全て 0 である場合に は、ステップSH21へ進み、ターンテーブルは回転さ せず、1 i m i t _ f に O F F を代入する。ステップ S H17における条件分岐と、各分岐先のステップSH1 8~SH21における処理を終了すると、ステップSH 2.2へ進む。ステップSH2.2では、ステップSH5~ SF22の処理を行った試行回数をインクリメントし、 ステップSH4へ戻る。ステップSH4において、11 mlt fがOFF、または、ステップSH5~SH2 2の処理を行った試行回数が10回より大きいならば、 ステップSH23へ進む。

【0074】ステップSH23では、limit_fが ONであるか否かを判断する。この判断結果が「YE SIの場合には、ステップSH24へ進む。ステップS H24では、図21に一例を示すようなメッセージを、 手元操作装置 4 の表示部へ出力する。一方、ステップ S H23の判断結果が「NO」の場合には、ステップSH 25へ進む。ステップSH25では、教示データを、ス テップSH18~SH20で求めたターンテーブルの回 転角度に基づいて変換し、ステップ S H 2 6 へ進む。ス テップSH26では、ターンテーブルに、ステップSH 18~SH20で求めた回転角度を送信する。ステップ SH24またはSH26の処理を終了した後、一例の処 理を終了する。図25に示すように、ワークがターンテ ーブルの上に載っており、所定の回転中心Cを中心とす る円弧上を移動する場合に、上記図26~図28に示す 処理を適用すると、制御装置3はターンテーブルに対し てワークの位置の変更を自動的に指示するので、オペレ ータはワークの位置を厳しく決めて配置する必要はな く、塗装品質が向上する。

【0075】次に、塗装ガン2先端を、塗装範囲内の各

26 【0076】オペレータが上記処理の開始を指示する

座標点から所定の方向へ1m/secの速度で移動させ る場合に、各回転軸1 c 1~1 c 4の最大角速度を移動 時の各回転軸1c1~1c4の角速度で割った角速度比 を各回転軸1 c 1~1 c 4について求め、それらのうち 最小の値である角速度能力値を各座標点について求める 処理について図29に示すPAD図を参照して説明す る。尚、これまで示した実施例では、z軸方向の値を定 数ωとする特定のxv平面を対象とする処理について説 明してきたが、図29に示す処理では、z軸方向の値も 可変とした3次元空間内の全ての座標点を対象とした処 10 いて算出し、ステップS 1 4 へ進む。 理について説明する。

と、図29のステップS11へ進む。ステップSI1で は、オペレータが手元操作装置4を用いて任意の速度ペ クトルvvを入力すると、その値をRAM13に読み込 み、ステップSI2へ進む。ステップSI2では、速度 ベクトルvvの大きさを求め、その値を変数velに代 入し、ステップS13へ進む。ステップSI3では、速 度ベクトルマッと同じ向きであり、かつ、その大きさが 1mである方向ベクトルevを次に示す式(19)を用

【0077】ステップS14~SI9では、変数iの値 を0~1に、変数jの値を0~mに、変数kの値を0~ nに変化させていき、それぞれの値を次に示す式(2

0)~(22)に代入して上記角速度能力値を算出する 参照点の座標値 (x, y, z) を求め、ステップ S H 1 0へ進む。

1 c 4の角速度(d/dt) θιを次に示す式 (23) を用い

20 て求め、ステップ S H 1 3 へ進む。尚、上述したように

$$x = x_{\min} + \Delta x \times i \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad (20)$$

$$y = y_{\min} + \Delta y \times j \qquad \cdots \qquad \cdots \qquad \cdots \qquad (21)$$

$$z = z_{\min} + \Delta z \times k \qquad \cdots \qquad \cdots \qquad (22)$$

ステップ S I 1 O では、上述した逆運動学変換式(5) ~ (16)を用いて、塗装ガン2先端が上記参照点 (x, y, z) にある場合の各回転軸1c1~1c4の 角度 $\theta_1 \sim \theta_4$ を算出し、ステップSH11へ進む。ステ ップ S I 1 1 では、ステップ S I 1 0 で求めた角度 θ 1 ~ 04を用いて逆ヤコビ行列 I w-1 を求め、ステップ S H 12へ進む。ここでヤコビ行列 J w は、上記運動学変換 式 (1) ~ (4) を θ_1 ~ θ_4 で偏微分した 4×4 の行列 である。

(d/dx)はxについて1回微分することを、(d/dx)2はx について2回微分することを示す。また、(d/dt) θ x = [(d/dt) θ1, (d/dt) θ2, (d/dt) θ3, (d/dt) θ4] TC あり、(d/dt) θ ι は回転軸 1 c 1 の角速度を、(d/dt) θ 2 は回転軸1 c 2の角速度を、(d/dt) θ3は回転軸1 c 3 の角速度を、(d/dt) θ ι は回転軸 1 c 4 の角速度をそれ ぞれ表している。また、Ju-1 は上記ヤコビ行列 Juの逆

行列である。

【0078】ステップS112では、各回転軸1c1~

1 c 4 について、ステップ S I 1 2 で求めた角速度 (d/d

ステップSI14では、R1~R4のうちの最小値を、上 記座標点(x, v, z)における速度能力値として、配 列v[i, j, k]に格納する。以上述べたステップS 110~S114の処理を、ステップS14~S19で その座標値が求められる全ての参照点(x,y,z)に ついて繰り返した後、一例の処理を終了する。

【0079】ステップS113では、各回転軸1c1~ 30 t) θ; と、最大角速度(d/dt) θ; max との比R; を次に示す 式(24)を用いて求め、ステップSH24へ進む。 $R_i = (d/dt) \theta_{imax} / (d/dt) \theta_i$ (但し、 $i = 1 \sim 4$) · · · · · (24)

【0080】次に、速度ベクトルvvの大きさvelよ り大きい上記速度能力値を示す座標点の集合を速度能力 40 領域と定義し、該速度能力領域の外縁に沿って塗装ガン 2 先端を移動させる場合に、制御装置3が塗装ガン2 先 端を順次通過させていく座標点 t c pを求める処理につ いて図30~図34に示すPAD図を参照して説明す る。尚、図29に示した処理では、z軸方向の値も可変 とした3次元空間を対象として処理を行ったが、図30 ~図34に示す処理では、図35に示すようにzを定数 ωに固定した所定の×y平面上を対象として処理を行

と、図30のステップSJ1へ進む。ステップSJ1で は、inin i limnox にはlを、inin , i li max にはmを、i, j, iax, jax, i_li mmin. i limmin. file numには0を代入 し、ステップSJ2へ進む。ここで、1および1は、図 35に示すxy平面において処理の対象となる座標点 (参照点)を指定するための変数である。また、

【0081】オペレータが上記処理の開始を指示する

l min , l max , j min , j max は、上記参照点の集合であ る領域を指定する定数であり、この領域は、具体的には 図35に示す(1, 1)=(0, 0), (1, 0), (0, m), (1, m)の4点を頂点とする長方形の内 側を指す。また、i_limate, i_limax, j_ 上記長方形の内側にあるか否かの判断に使用される変数 である。また、file_numは処理の対象となる教 示データを識別するためのファイル番号である。

[0082] ステップS 12では、1 status. 50 status ENO EU, counter π O E . Δ

J21へ進む。

28 を判断する。この判断結果が「YES」の場合には、図 33に示すステップSI18へ進む。

【0087】ステップSJ21では、1が1_l m m より小さいか否かを判断する。この判断結果が「Y E S J の場合には、ステップSJ22~地む。ステップ SJ22では、1に1_l i m m を代入し、 J に Δ J を加え、Δ 1に−1をかけ、ステップ SJ23~地立。一方、ステップSJ21の判断結果が「N O J の場合には、そのままステップSJ23~地立。ステップSJ23では、1が1_l i m m s b 大きいか否かを判断する。この判断結果が「Y E S J の場合には、ステップSJ24~進む。ステップSJ24~進む。ステップSJ21 i i n m s を代入し、J に Δ J と T に L i i m m を代入し、J に Δ J と M ス Δ 1に に 1 上 i m m を 代入し、J に Δ J と M ス Δ 1に - 1 を かけ、 M を を 代入し、J に Δ J と M ス Δ 1に - 1 と かけ、 M を で と N と J に Δ J と M ス Δ 1に - 1 と かけ、 M と を M ス L X に L - 1 と かけ、 M と な と M ス L X に L - 1 と かけ、 M と M ス A X L - 1 と かけ、 M と M と M ス A X L - 1 と かけ、 M と M と M ス A X L - 1 と かけ、 M と M ス A X L - 1 と かけ、 M と M ス M ス A X L - 1 と かけ、 M と M ス A X L - 1 と かけ、 M と M ス A X L - 1 と かけ、 M と M ス A X L - 1 と かけ、 M と M ス A X L - 1 と かけ、 M と M A X A X L - 1 と かけ、 M A X M A X A X L - 1 と かけ、 M A X M A X A X L - 1 と かけ、 M A X M A X A X L - 1 と かけ、 M A X M A X M A X A X L - 1 と かけ、 M A X M A

32に示すステップS132へ進む。

【0088】 一方、図32にボオステップ S J I 7 の判断総果が「NO」の場合には、図33にボオステップ S J 2 5 へ進む、ステップ S J 2 5 では、($-\Delta$ 1、 $-\Delta$ 1、 $-\Delta$ 1、 $-\Delta$ 1、 $-\Delta$ 2 5 では、ステップ S J 2 5 では、 $-\Delta$ 1、 $-\Delta$ 2 6 では、ステップ S J 2 6 へ進む、ステップ S J 2 6 ではな、ステップ S J 2 5 の判断結果が「NO」の場合には、ステップ S J 2 5 の判断組果が「NO」の場合には、ステップ S J 2 7 へ進む。ステップ S J 2 7 へ進む。ステップ S J 2 7 では、 $-\Delta$ 2 7 $-\Delta$ 3 7 $-\Delta$ 4 $-\Delta$ 4 $-\Delta$ 5 $-\Delta$ 5 $-\Delta$ 6 $-\Delta$ 7 $-\Delta$ 7 $-\Delta$ 8 $-\Delta$ 9 $-\Delta$

【0090】ステップSJ30では、jがj_lim max より大きいか否かを判断する。この判断結果が「Y ES」の場合には、ステップSJ31へ進む。ステップ

1、Δ j に + 1 を、d 1 r に x を代入し、ステップ S J 3 へ進む。ここで、s t a t u s は、その値がY E S ならば直前に処理した参照点における塗装ガン 2 先端の移動速度が速度 v e l より六さいことを、N O ならば該移動速度が速度 v e l より小さいことを示す。 l _ s t a t u s は、2 つ前に処理した参照点における整装ガン 2 先端の移動速度について s t a t u s と同し内容を示す。 また、d l r は なきガン2 先端が速度気の外縁だって移動する場合の移動方向を示し、d l r の値が x の場合には変装ガン 2 先端がまり向へ移動していることを、またy の場合には y 極方向へ移動していることを、またy の場合には y 極方向へ移動していることを、またy の場合には y 極方向へ移動していることを、 な y が 場合には y 極方向、 A が ま は y な y a と y な y a と y な y a と

【0083】ステップSJ3では、ν [i, j, ω] が 速度ベクトル vvの大きさ v e l より小さい間、ステッ プS J 1~S J 1 2 の処理を繰り返す。ステップS J 4 では、iにΔiを加え、ステップSJ5へ進む。ステッ プSI5では、iがi limax より大きいか否かを 判断する。この判断結果が「YES」の場合には、ステ 20 ップSJ6へ進む。ステップSJ6では、Δ1に-1を かけ、ステップSJ7へ進む。ステップSJ7では、i にi_limmx を代入し、ステップSJ8へ進む。ス テップSJ8では、」にΔ」を加え、ステップSJ9へ 進む。一方、ステップSJ5の判断結果が「NO」であ る場合には、そのままステップSI9へ進む。 【0084】ステップSJ9では、iがi limen より小さいか否かを判断する。この判断結果が「YE S」の場合には、ステップSI10へ進む。ステップS J 10では、Δ 1 に-1をかけ、ステップ S J 11へ進 30 む。ステップSJ11では、1に1_11mmin を代入 し、ステップSJ12へ進む。ステップSJ12では、 」に Δ 」を加え、ステップ S J 3 へ戻る。一方、ステッ プSJ9の判断結果が「NO」である場合には、そのま まステップSJ3へ戻る。ステップSJ3において、v [1, 1、ω] が速度ベクトル v_vの大きさ v e 1以上 になると、ステップSJ13へ進む。

 S J 3 1 では、」に] _ 1 1 mss を代入し、i に Δ i を加え、Δ] にー1 をかけ、図 3 2 に示すステップ S J 3 0 の判断結果が「N O」である場合には、そのままステップ S J 3 2 で進む。ステップ S J 3 2 では、1 _ s t a t u s に現在の s t a t u s に N O を代入し、図 3 0 に示すステップ S J 1 5 へ戻る。

【0091】一方、図32に示すステップSI16の判

断結果が「NO」の場合には、ステップSJ33へ進

む。ステップSJ33では、statusがYESであ 10 るか否かを判断する。この判断結果が「YES」の場合 には、ステップSJ34へ進む。ステップSJ34で は、dlrがxであるか否かを判断する。この判断結果 が「YES」の場合には、ステップSJ35へ進む。ス テップSJ35では、dirにyを代入し、1からΔ1 を引き、iに∆jを加える。さらに、l_status に現在のstatusの値を、statusにNOを代 入し、図34に示すステップSJ37へ進む。 【0092】一方、図32に示すステップS 134の判 断結果が「NO」の場合には、ステップSJ36へ進 む。ステップSJ36では、dirにxを代入し、jか らΔiを引き、iにΔiを加える。さらに、l sta tusに現在のstatusの値を、statusにN Oを代入し、図34に示すステップSJ37へ進む。ス テップSI37では、statusがNOであるか否か を判断する。この判断結果が「YES」の場合には、ス テップSJ38へ進む。ステップSJ38では、1_s tatusがNOであるか否かを判断する。この判断結 果が「YES」の場合には、ステップSJ39へ進む。 ステップSJ39では、diгがγであるか否かを判断 30 する。この判断結果が「YES」の場合には、ステップ S J 4 O へ進む。ステップ S J 4 O では、iに∆iを加

【0093】一方、ステップSJ38の判断結果が「NOJの場合には、ステップSJ42へ進む。ステップSJ42へ進む。ステップSJ42へ進む。ステップSJ42では、は「rがxであるか否かを判断する。この判断結果が「YESJである場合には、ステップSJ4のが決したのようによって、コース・ファップSJ44では、して「Counter」に(1、J−AJ・の)を教示点として代入し、図30に示すステップSJ4では、して「たステップSJ45の場合には、ステップSJ45の場合には、ステップSJ45の場合には、ステップSJ45の場合には、ステップSJ45へよる。一方、ステップSJ45の場合には、ステップSJ45へ進む。ステップSJ45へ進む。ステップSJ45へ進む。ステップSJ45へ進む。ステップSJ45へ進む。ステップSJ45へ進む。ステップSJ45へ進む。ステップSJ45へ地が、ステップSJ45へ地が、ステップSJ45へ地が、ステップSJ45へ地が、ステップSJ45へ地が、ステップSJ45へ地が、ステップSJ45へ地が、ステップSJ45へ地が、ステップSJ45へ地が、ステップSJ45へ地が、ステップSJ45へ地が、ステップSJ45へ地が、ステップSJ45へ地が、ステップSJ45へ地が、ステップSJ46では、ステップをファップをよりないかりによりないかり

え、図30に示すステップSJ15へ戻る。一方、ステ

ップSJ39の判断結果が「NO」の場合には、ステッ

プSJ41へ進む。ステップSJ41では、iに∆iを

加え、図30に示すステップSJ15へ戻る。

30 l_statusにstatusの値を代入し、sta tusにNOを代入し、図30に示すステップSJ15 へ届み

【0 0 9 4】 一方、ステップ S J 4 2 の判断結果が「N O J の場合には、ステップ S J 4 7 心能む。ステップ S J 4 7 心能む。 ステップ S J 4 7 心能 v (1 一 Δ I ,] ω 引 が速度ペクトル v の大きさ v e I より大きいか否かを判断する。この判断結果が「Y E S J 0 0 場合には、ステップ S J 4 8 小は、して P (c o u n t e r) に (1 ー Δ I ,], ω) を教示成立して代入し、図 3 0 元ポステップ S J 1 4 9 では、は T に x を代入し、人 1 に 1 を W けい J に A J 2 を V 2 J 4 9 では、d I r に x を 代入し、人 1 に 1 を W b 7 3 J 5 0 へ 進む。ステップ S J 5 0 では、1 _ s t a t u s に s t a t u s の 値を 代入し、s t a t u s に N 0 を 代入し、 S 1 5 へ 尺る。

【0095】上記ステップSJ14~SJ50の処理を t c p (C o u n t e r) が t c p (O) と等しくなる まで繰り返し、ステップSJ15において、t c p (C o u n t e r) が t c p (O) と等しくなる まで繰り返し、ステップSJ51へ進む。ステップSJ51へ進む。ステップSJ51へ進む。ステップSJ16~SJ50の処理を行う。美体的には、i _ l i man に l ain を、i _ l i man に l を i _ l i man に l を j _ l i man に l を i _ l i man に l を j _ l i man に l を i _ l i man に l i を v _ l _ l i man に l を v _ l _ l i man に l を v _ l _ l i man に l i を v _ l _ l i man に l i を v _ l _ l i man に l i を v _ l _ l i man に l i man と l

【0096】図30~図34のPAD図に示した処理を 用いると、整数ガン2は塗料を吐出しながら速度能力類 域の外縁に沿って参動するので、図36に示すように網 5の上にワーク6を選いて観索りを行う場合には、オペ レータは、網5の上に実際に速度能力領域を描かせ、そ の網5に描かれた速度能力領域内にワーク6を設置する ことができる。

【0097】次に、CPU11が、速度能力環域の内部において図37に示すような軌道で、塗装ガン2先端を移動させる処理について図38に示すPAD図を参照して説明する。オペレータが上記処理の開始を指示すると、CPU11は図38に示すステップSK1では、1に1を、力に0を、Δ1に−1を、Δ1に+1を代入し、ステップSK2で進む。ステップSK2では、1が0よりませい限、ステップSK3では、1が0よりませい限、ステップSK3では、「(1, 」の)が速度ベクトルシャの大きさve1よりたといかるかを削減する。ステップとSS3では、V(1, 」の)が速度ベクトルシャの大きさve1より、といか否かを制制する。Cの甲脂結果が「YFS」の

場合には、ステップ S K 4 へ進む。ステップ S K 4 で は、x K x ln + A x x l を、y 比 y ln + A y x J を f 人し、ステップ S K 5 へ進む。ステップ S K 5 では、建 装ガン 2 先過を点 (x, y, ω) へ移動させ、ステップ S K 6 へ進む。ステップ S K 6 では、壁装ガン 2 から鐘 料を吐出、または、削等接間 3 に内蔵されたスピーカ 1 6 から響音を発明らし、ステップ S K 8 へ進り

【0098】一方、ステップSK3の利断結果が「NO」の場合には、ステップSK7へ進む。ステップSK7では、発表ガン2は塗料を吐出せず、あるいは制御装 10 置3は上湿響片音を鳴らさず、ステップSK8へ進む。ステップSK9では、1が加より大きいか否かを判断する。この判断結果が「YES」の場合には、ステップSK9へ進む。ステップSK9では、1が加より大きいか否かを判断する。この判断結果が「YES」の場合には、ステップSK1のでは、1に加を、ム 1に一を代入し、1に Δ 1を加え、ステップSK11へ進む。一方、ステップSK9の判断結果が「NO」の場合には、そのままステップSK1へ進む。

 $\{0099\}$ ステップ S K 1 1 では、」がのより小さいか否かを判断する。この判断結果が「Y E S 」の場合に 20 は、ステップ S K 1 2 へ進む、ステップ S K 1 2 へ進む、ステップ S K 2 へ戻る。一方、ステップ S K 1 の判断結果が「NO」の場合には、そのままステップ S K 2 へ戻る。ステップ S K 2 において、1 が0 より大きいか否かを判断し、ステップ S K 3 \sim S K 1 2 の処理を1 が0 より大きい間繰り返した後、一例の処理を終すする。

【0101図38のPAD既に示した処理を行うと、 管装ガン2先端は図37に示すような軌道を床面に描く が、この他に、塗装ガン2先端が速度能力類域からはみ 出した場合に、スピーカ16より實告音を鳴らすように しても良い。また、制餌装置3にパトライトを設け、禁 装ガン2先端が速度能力関係からはみ出した場合に、上 記警告音の代わりに該パトライトを成成させたり、該パ トライトの点灯色を切り換えても良い。また、図380 PAD関に示した処理を行う、塗装ガン2先端は図3 7に示すような軌道を描きながら移動するので、オペレータは、図39に示すようた、そのとき床面に描かれた 軌道に合わせてワーク6を駆

【0101】次に、塗装ガン2先端を塗装範囲内の各種 40 標点から所定の方向へ所定の速度で移動させる場合において、各回転輸1c1~1c4の角速度を各回転輸1c1~1c4の最大角速度で割った値を上記分差壊点について求め、この値を考慮する事によって、ロボット1が

32

 $\{0\ 10\ 2\}$ ステップ $S\ L\ 2$ では、上記教示データによって決定される整特作業師の上記ロボットベース座模索 たおける位置かよび方向を棄用し、ステップ $S\ L\ 3$ では、教示データ内の教示点のうち、1 番目に教示された教示点と 2 番目に教示された教示点と 2 番目に教示された教職の動作方向とする。ステップ $S\ L\ 4$ では、先に図 $2\ O\ cm\ D\ C\ L\ 3$ と、教示データを見方形 $O\ O\ O\ 1$ 0 $O\ O\ 1$ 0 $O\ O\ 1$ 0 $O\ 1$ 0 $O\ D\ 1$

【0 1 0 3】ステップ S L 5 では、変数 x を x su ~ x ∞ の範囲において所逆距離 Δ x の限隔で変化させながら、該変数 x によって x 軸上の座標値を指定される y z 平面に対して、ステップ S L 6 ~ S L 7 の処理を行う。こで x su , x sus は、ロオット 1 の仕様によって決定される上記候集範囲において、後装ガン2 欠場の x 軸方向移動範囲を指定する値であり、以下に述べる y 地方向移動範囲を指定する値であり、以下に述べる 方向の移動範囲を指するを表するで表す。 z sus もそれぞれ同様に上記 塗装範囲における塗装ガン2 欠端の y 軸方向および z 暗方向の移動動脈を指定する。

【0104】ステップSL6では、塗装ガン2先端がy 軸に沿った方向へ移動する場合において、表示によって ゆえられた速度以上の速度で移動することのできる領域 の面積(以下、上配領域の面積を速度領域面積と称す シを求める。そして、求めた上記速度領域面積を終す シェン(1)の値より大きい場合には、該数サ×エ (1)の値より大きい場合には、弦数サ×エ (1)の値を上記速度領域面積に更新し、この時の× の値をyx(1)に格納し、ステップSL7心差む。 【0105】ステップSL7で行う処理の説明に移る前 に、ステップSL6において速度領域面積を求める具体 的計算方法を以下に述べる。塗装ガン2先端の位置を とすると、この位置は上記記事学を換式(1)~

(4) によって各回転軸1c1~1c4の角度の関数と

して表現できる。ここで、

w = f (θ)・・・・・・・・・・・・・・・・(24) とする。塗装ガン2先端の速度は、 【数2】

 $\frac{\mathrm{d}\mathbf{w}}{\mathrm{d}\mathbf{t}} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \theta} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{t}}$ (25)

【0106】式(25)より、各軸の角速度(d/dt) θ

は、

と表すことができ、この式の(d/dt) wに教示された樂装 速度を代入すると、(d/dt) が得られる。この(d/dt) も と名軸の最大均、速度(d/dt) 0 = 0 をと比較することによ り、図41のような速度マップが得られ、この図におい て100%以上の領域の面積を変数 $y \times v_0$ [1] に格

【0 1 0 7 】 ステップ S L 7 では、塗装ガン 2 先端が z 輸に沿った方向へ移動する場合において、ステップ S L 6 と同様の計算方法で上記速度領域面積を求める。そして、求めた速度領域面積が変数 z x _ v 〔1〕 の積を上記速度 大きい場合には、該変数 z x _ v 〔1〕 の積を上記速度 傾域面積に受動し、この時の 2 の値を z x 〔1〕 に格納 し、ステップ S L 5 へ戻る。ステップ S L 5 において、変数 x が x x x より大きくなると、ステップ S L 8 へ進 む.

【0 1 0 9】 ステップ S L 1 0 では、能装が > 2 先端が y 軸に沿った方向へ移動する場合において、ステップ S 3 0 L 6 と同様の計算方法でよ活速度領域面積を求める。そして、求めた速度領域面積が変数 y z _ v (1) の値より大きい場合には、該変数 y z _ v (1) の値を上記速度領域面積減更新し、この時の2 の値を y z (1) に格納し、ステップ S L 8 へ戻る。ステップ S L 8 において、変数 z が z sss より大きくなると、ステップ S L 1 へ進む。

 $\{0\,1\,1\,0\,1\,X$ テップ $S\,L\,1\,1$ では、変数 $y\,E_{y\,in}\sim y_{y\,in}$ の範囲において所定即離 $A\,y\,$ の間隔で変化させながら、該変数 $y\,E_{x\,in}$ で 物上の座標値を指定される z 40 × 平面に対して、ステップ $S\,L\,1\,2\,$ で $S\,L\,1\,3\,$ で 処理 $E_{x\,in}$ で $E_{x\,in}$ が $E_{x\,in}$ を $E_{x\,in}$ で $E_{x\,in}$ で

【0111】ステップSL13では、塗装ガン2先端が z軸に沿った方向へ移動する場合において、ステップS 50

1.6と同様の計算方法で上記速度領域面積を求める。そして、求めた速度領域面積が変数 z y_v (1)の値太り大きい場合には、変変数 z,v v (1)の値な上記速度領域面積に更新し、この時のyの値を z y (1)に格納し、ステップSL11へ戻る。ステップSL11において、変数 y が y ser より大きくなると、ステップSL11へ混む。

【0 1 1 2】 ステップ S L 1 4 では、ステップ S L 5 ~ S L 1 3 で求められた速度領域前数 y x _ v (i), z x _ v (i), x z _ v (i), y z _ v (i), z y _ v (i), x z (i), y z (i), y z (i), z x (i), y z (i), y z (i), z x (i), x z (i), y z (i), z y (i), o j 5 から上記最大値と共に求められた値(以下、速度領域指定値と称する)を選択する。その後、上記速度領域指定値で指定される x y 平面、y z 平面、 z x 平面のうちのいづれかの平面(以下、作業平面と称する)における全装板間の中心位置を

下、作業平面と称する)における塗装範囲の中心位置を 求め、ステップSL15へ進む。これにより、ステップ SL5~SL13で求められた速度領域の内で面積が最 も大きいものを選択できる。

【0113】ステップSL15では、ステップSL14で選択された平面について、整数ガン2分間が動する 作業平面と作業方向を決定し、ステップSL16へ進む。ステップSL16へ進む。ステップSL16へ進む。ステップSL16では、選択された作業平面と作業方向において、整数ガン2分配が扱きが扱っなり、17へ 進む。ステップSL17では、長方形②。Q1Q2以を近似させたワークの中心位置が、cに来るように、長方形Q0Q1Q2、Q3のデータを変換し、ステップSL18へ進む。

【0114】ステップSL18では、ワークが塗装ガン 2の動作範囲からはみ出している間は、ステップ S L 1 9の処理を繰り返す。ステップSL19では、ステップ S L 1 4 で選択された上記作業平面上において、上記長 方形OoO1O2O3の中心が上記ロボットベース座標系の 原点に近づくように、該長方形Q0Q1Q2Q3を平行移動 させる。この時、平行移動後の長方形OoO1OzO3によ って近似される教示データ再生時のロボット 1 の各回転 軸1 c 1~1 c 4が、それぞれの回転軸の最小回転角度 および最大回転角度を越えないようにする。その後、C PU11は上記平行移動量を求め、ステップSL20へ 進む。ステップSL20では、図43に示す表に従って 教示データを回転、平行移動させ、これを新しい教示デ ータとして記憶し、ステップSL21へ進む。ステップ SL21では、新しく求めたデータに基づいてロボット 1を動かし、一例の処理を終了する。

【0115】次に、ロボット1の各回転軸1c1~1c

4の最大回転速度に合わせて、ロボット1の性能を最も 引き出せる位置へワークを移すように教示データを変換 し、その変換によって得られた数示データの作業開始占 および作業終了点や、ワークの移動量をディスプレイに 表示する処理について図44および図45に示すPAD 図を参照して説明する。

【0116】図44および図45に示す処理のうち、ス テップSM1~SM20の処理は、図40~図41に示 したステップSL1~SL20の処理と同じものである ので、その説明を省略する。ステップSM21では、教 10 示データの変換後、図46 (a) に示すように、変換後 の教示データのロボットベース座標系における第1点と 最終点(具体的には図20のPoおよびP11を参照)を ディスプレイに表示する。また、図46(b)に示すよ うに、ワークの移動方向と距離、回転角度を表示しても よい。なお、変換後の教示データにおける作業開始点お よび作業終了点をディスプレイに表示することにより、 ワークの位置がインデックステーブル等の形式でRAM 13に記憶されている場合には、オペレータは上記作業 開始点および作業終了点の座標値を入力するだけで位置 20 の修正を行うことができる。

【0117】次に、アーム1b先端の移動時の最大加速 度を日安に教示データを変換する処理について図47お よび図48に示すPAD図を参照して説明する。なお、 これまでの実施例の説明では、ロボット1が、そのアー ム1 bに塗装ガン2を装備し、塗装作業を行う場合につ いて述べてきたが、本説明では、塗装ガン2の代わりに ワーク把持用のロボットハンドを設け、所定の組立作業 を行う場合について説明する。

【0118】オペレータが上記処理の開始を指示する と、CPU11は図47に示すステップSN1へ進む。 ステップSN1では、オペレータがオンラインまたはオ フラインで教示を行った組み立て手順に従って教示デー タを作成、またはRAM13に教示データを格納し、ス テップSN2へ進む。ステップSN2では、RAM13 内の教示データより、点 (x wmax , v wmax) と点 (x wain , ywain)とを結ぶ直線を対角線とする長方形にワ ークを近似し、ステップSN3へ進む。ここで、x wmx は組立作業時にロボットハンドがx軸方向へ移動する最 大値である。同様に V wask は V 軸方向へ移動する最大 値、xwmin はx軸方向へ移動する最小値、ywainはy軸

方向へ移動する最小値である。 【0119】ステップSN3では、ロボットハンドが× 軸方向へ移動するときに出すことのできる最大加速度 A xaax と、ロボットハンドが v 軸方向へ移動するときに出 すことができる最大加速度Aymax とにOを代入し、ステ ップSN4へ進む。ステップSN4では、xの値をx min ~ x max の範囲において Δ x ごとに変えていき、ステ ップSN5~SN12の処理を行う。ステップSN5で は、yの値をynin ~ynaxの範囲において∆yごとに変 えていき、ステップSN6~SN12の処理を行う。ス テップSN6では、次に述べる方法でロボットハンドが x 軸方向へ移動するときの加速度 Ax、および y 軸方向

へ移動するときの加速度Avを求め、ステップSN7へ 【0120】式(25)をさらに時間で微分すると、次 に示す式(27)が得られる。

また、各回転軸1c1~1c4のトルクでは、次に示 す式 (28) で求められることができる。ここで、τ1 は回転軸1c1のトルクを、τ2は回転軸1c2のトル

クを、 t3は回転軸1 c 3のトルクを、 t4は回転軸1 c 4のトルクを表す。 【数3】

 $T i = Hii \cdot (d/dt)^2 \theta i + \Sigma Hij \cdot (d/dt)^2 \theta j$ $i \neq i$

$$+\sum_{j}\sum_{k}\left(\frac{\partial H \ i \ j}{\partial \theta \ k}-\frac{1}{2}\frac{\partial H \ j \ k}{\partial \theta \ i}\right)\cdot(d/dt)\theta \ j \cdot(d/dt)\theta \ k + T \ g$$

ここで、上式の第1項は回転軸iの回転によって移動す るロボットアームの移動によって発生する慣性トルク、 第2項は他のロボットアームの動きのよって回転軸 i が 受ける干渉トルク、第3項はコリオリカ、遠心力などの 非線形力、第4項は重力トルクである。 【0121】さらに、各回転軸1c1~1c4の角速度 (d/dt) θ, 角加速度(d/dt)2 θは、式(29), (3 0)を以下に示すように変形して求められる。

• • • • • • • (28)

$$w_{x} = \Gamma(\theta_{x})$$
 (2.9)
 $(d/dt) w_{x} = J_{x} \cdot (d/dt) \theta_{x}$
 $J_{x}^{-1} \cdot (d/dt) w_{x} = J_{x}^{-1} \cdot J_{x} \cdot (d/dt) \theta_{x}$
 $J_{x}^{-1} \cdot (d/dt) w_{x} = J_{x}^{-1} \cdot (d/dt) \theta_{x}$
 $(d/dt) \theta_{x} = J_{x}^{-1} \cdot (d/dt) w_{x}$
 $(d/dt) \theta_{x}^{-1} = J_{x}^{-1} \cdot (d/dt) w_{x}$
 $(d/dt) \theta_{x}^{-1} = J_{x}^{-1} \cdot (d/dt) \theta_{x}^{-1}$ (3.0)

 $(d/dt)^2 w x - J x \cdot (d/dt) \theta x = J x \cdot (d/dt)^2 \theta x$ $J x^{-1} (d/dt)^2 w x - J x \cdot (d/dt) \theta x y = J x^{-1} \cdot J x \cdot (d/dt)^2 \theta x$ $J x^{-1} ((d/dt)^2 w x - J x \cdot (d/dt) \theta x y = I x \cdot (d/dt)^2 \theta x$ $J x^{-1} ((d/dt)^2 \theta x - J x \cdot (d/dt)^2 w x - J x \cdot (d/dt)^2 \theta x$

【0 1 2 3】 ステップ S N 1 0 では、ステップ S N 6で 20 求めた加速度 A, が最大加速度 A, psa * より大きいか否か を判断する。この判断結果が、「Y E S J の場合には、ステップ S N 1 1 では、最大加速度 A, psa * 4 たり T では、最大加速度 A, psa * 4 たり T では、最大加速度 A, psa * 5 たり T S N 5 へ戻る。一方、ステップ S N 1 0 の判断結果が「N O J である場合には、ステップ S N 1 2 では、点いっを点(x、y)とし、ステップ S N 1 2 では、点いっを点(x、y)とし、ステップ S N 5 へ戻る。ステップ S N 4 で戻る。ステップ S N 4 で戻る。ステップ S N 4 で戻る。ステップ S N 4 において、変数 vの値が ysa * になると、ステップ S N 1 3 30 へ進む。

【0124】ステップSN13では、x輪方向およびy 軸方向において最大加速度が隔られた点x c、y cの中 点をx e とし、ステップSN14 小 2地で、ステップSN11 1 4では、ワークを近似した良方形の中心位置が点x « に来るようにワークを搬売さ、ステップSN15へ進 む。ステップSN15では、ワークがロボットハンドの 動作範囲をはみ出している間、ステップSN16の処理 を繰り返す。ステップSN16では、ワークを近似した 長方形の中心位置が、ロボットペースを概察の成点の方 の向に移動するように、ワークを平行移動する。ステップ SN15とおいて、ワークがロボットハンドの動作範囲 内に収まると、ステップSN17へ進む。

[0125] ステップ SN17では、数示データをワークの中心をx=とした数示データを変換し、ステップ SN18では、変換後の数示データの先頭に、ワークを把持・移動する動作を指示する数示データを生成して付加し、ステップ SN19へ進む、ステップ SN19へ進む、ステップ SN19では、変換後の数示データの末尾に、ワークを元の位置に戻す動作を指示する数示データ so

[0127]

【役割の効果】以上説明したように、請求項1または請求項3または請求項3に記載の差明によれば、作業者は最大別途領域を実際に目で見て確認することができ、該最大別途領域トロワークおよび所別装置を設置する際に、股壁に要する工数を減らすことができる。また、作業者は最人到途領域内に正確に、かつ、該最大別途領域を有効に利用して一つやおよび問送管を置することができる。さらに、作業者は、ロボットの動作中に、最大別途領域に入らないように注意することができるので、数示作業時の安全性が高まる。

- 【0128】請求項3または請求項4に配載の発明によれば、ワークに位置に応じて教示データの修正が自動的 に行われるので、件業者は表示および教示データの修正に要する工数を減らすことができ、生産ラインを止める必要がなく、生産ラインの生産効率を上げることができる。
- 【0129】請求明ちに記載の発明によれば、作業名は、 角直能能力類域を実際に目で見て確認することができ、 該所遠度能力領域内にワークおよび周辺装置を設備する 際に、設置に受する工数を減らすことができる。また、 作業者は角速度能力領域内に正確に、かつ、該分速度能 力領域を有効に利用してワークおよび周辺装置を設備する さことができる。さらに、ワークが角速度能力領域内に 収まるように表示データが自動的に移正されるので、作 業局に置め高い作業を行わせることができ、作業時間が 知能される。
- [0130] 請求項6に記載の発明によれば、作業者は 角加速度能力領域を実際に目で見て確認することがで き、該角加速度能力領域内にワークおよび周辺装置を設 置する際に、設置に要する工数を続らすことができる。

また、作業者は、角加速度能力領域内に正確に、かつ、 该角加速度能力領域を有効に利用してワークおよび周辺 整備を設置さることができる。さらに、ワークが角加速 度能力領域内に収まるように教示データが自動的に修正 されるので、作業具に質の高い作業を行わせることができ 、作業時間が短縮される。また、ロボットおよび周辺 装置の仕場が変更された場合であっても、それに合わせ てそれらの領域を自動的に求めることができ、作業者は ロボットおよび周辺接置の調整に要する工勢を減らすことができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】この発明の一実施例によるロボットの制御装置 の構成を示すプロック図である。
- 【図2】同実施例によるロボットの制御装置を用いたロボットシステムの構成を示す斜視図である。
- 【図3】ロボット1の数学モデルおよびロボットベース 座標系を示す説明図である。
- 【図4】塗装ガン2の塗装範囲およびその外線の軌道を 示す平面図である。
- 【図5】制御装置3の制御系を示すブロック図である。 【図6】塗装範囲を求める処理の流れを示すPAD図である。
- 【図7】各回転軸の目標値を求める処理の流れを示すPAD図である。
- 【図8】各回転軸の目標値を求める処理の流れを示すPAD図である。
- 【図9】塗装範囲を床面に描く処理の流れを示すPAD 図である。
- 【図10】塗装範囲内部を塗りつぶす軌道を示す平面図である。
- 【図11】塗装範囲内部を塗りつぶす軌道の教示データを求める処理の流れを示すPAD図である。
- 【図12】塗装範囲内部を塗りつぶす軌道の教示データを求める処理の流れを示すPAD図である。
- 【図13】塗装範囲内部を塗りつぶす処理の流れを示す PAD図である。
- 【図14】塗装範囲とワークの位置との位置関係を示す 平面図である。
- 【図15】塗装範囲とワークの位置との位置関係を示す 平面図である。
- 【図16】塗装範囲とワークの位置との位置関係を示す 平面図である。
- 【図17】ワークを移動させる処理を示すPAD図である。
- 【図18】ワークを移動させる処理を示すPAD図である。
- 【図19】ワークを移動させる処理を示すPAD図である。
- 【図20】教示データを長方形に近似する処理を示す説 明図である。

- 40 【図21】ワークが塗装範囲内に入らない場合に手元操作装置 の表示部に出力するメッセージを示す説明図で
- 【図22】 ワークの微小部分が塗装範囲からはみ出していることを示す平面図である。
- 【図23】塗装範囲からはみ出しているワークに対する 教示データを補正する処理を示す PAD図である。
- 【図24】塗装範囲からはみ出しているワークに対する 教示データを補正する処理を示すPAD図である。
- 10 【図25】ターンテーブル上のワークの位置と塗装ガン 2の動作範囲との位置関係を示す平面図である。
 - 【図26】ターンテーブル上のワークを移動させる処理を示すPAD図である。
 - 【図27】ターンテーブル上のワークを移動させる処理 を示す PAD図である。
 - 【図28】ターンテーブル上のワークを移動させる処理 を示すPAD図である。
 - 【図29】速度能力配列を求める処理を示すPAD図である。
 - 【図30】所定の速度以上の速度で塗装ガン2先端を移動させることができる領域の外縁に沿って塗装ガン2先端を移動させる処理を示す平面図である。
 - 【図31】所定の速度以上の速度で塗装ガン2先端を移動させることができる領域の外縁に沿って塗装ガン2先端を移動させる処理を示すPAD図である。
 - 【図32】所定の速度以上の速度で塗装ガン2先端を移動させることができる領域の外縁に沿って塗装ガン2先端を移動させる処理を示すPAD図である。
 - 【図33】所定の速度以上の速度で塗装ガン2先端を移動させることができる領域の外縁に沿って塗装ガン2先端を移動させる処理を示すPAD図である。
 - 【図34】所定の速度以上の速度で塗装ガン2先端を移動させることができる領域の外縁に沿って塗装ガン2先端を移動させる処理を示すPAD図である。
 - 【図35】所定の速度以上の速度で塗装ガン2先端を移動させることができる領域の外縁に沿って塗装ガン2先
 - 【図36】所定の速度以上の速度で塗装ガン2先端を移動させることができる領域の内側におけるワークの配置 例を示す平面図である。

端を移動させる軌道を示すPAD図である。

- 【図37】所定の速度以上の速度で塗装ガン2先端を移動させることができる領域内を喰りつぶす軌道を示す平面図である。
- 【図38】所定の速度以上の速度で塗装ガン2先端を移動させることができる領域内を塗りつぶす処理を示すPAD図である。
- 【図39】所定の速度以上の速度で塗装ガン2先端を移動させることができる領域の内側におけるワークの配置 例を示す平面図である。
- 【図40】速度能力配列を利用して教示データを変換す

る手順を示すPAD図である。

【図41】速度能力配列を利用して教示データを変換する手順を示す PAD 図である。

【図42】塗装ガン2先端の移動速度の最大速度マップである。

【図43】塗装ガン2先端の移動速度が最大値となる各条件とワークの移動規則との関係を示す表である。 【図44】速度能力配列を利田して数示データを変換

【図44】速度能力配列を利用して教示データを変換 し、その結果を表示する処理を示すPAD図である。

【図45】速度能力配列を利用して教示データを変換 し、その結果を表示する処理を示すPAD図である。 【図46】教示データの変換結果の表示例である。

【図47】ロボットハンドが移動するときの最大加速度 を求め、その結果に基づいて教示データを修正する処理 を示すPAD図である。 42 【図48】ロボットハンドが移動するときの最大加速度 を求め、その結果に基づいて教示データを修正する処理 を示すPAD図である。

【図49】ロボットハンドが移動する際の加速度マップである。


【図50】従来のロボットの制御装置を用いたロボット システムの構成を示す斜視図である。


【符号の説明】 1……ロボット 2……徐碁ガン 3 1


1……ロボット、 2……塗装ガン、 3, 103…… 制御装置、4……手元操作装置、 11……CPU、


12……ROM、13……RAM、 14……FDD、 15……タイマ、16……スピーカ、 17……動作 能囲指示装置、18……モータドライバ、19……サ ーポモータ、20……エンコーダ


| (図 1) | (Z)




















[図17]



[図18]




【図19】




Q1 Q1 31

[図22]


[图24]




[図23]





[図26]




[図27]










[図32]















[図37]





[図41]







【図43】

オリジナル・データ	作業 平面	уг平面		エリ罕面		2 太平蓋	
	単作方向						
動作速度の 最大値をとる条件		ァ軸 方向	z 触 方向	x 軸 方向	ァ軸 方向	z 軸 方向	x 軸 方向
動作面	動作方向						
本研 入 z	y 軸 方向	距離のみ 平行参加	Rot x (90°) 平行移動	Roty(90') Rotx(90') 平行移動	Roty(90') 平行移動	Rot z (90°) Rot x (90°) 平行移動	Rot z (90") 平行移動
	z 軸 方向	Rot x (90°) 平行移動	平行移動	Roty(90') 平行移動	Roty(90') Rotx(90') 平行移動	Rot z (90') 平行移動	Rot z (90°) Rot x (90°) 平行移動
来が 半面	x軸 方向	Roty(90') Rotz(90') 平行移動	Roty(90') 平行移動	平行移動	Rot z (90°) 平行移動	Ret x (90°) Ret z (90°) 平行移動	Rot x (90')
	y 軸 方向	Roty(90°) 平行移動	Roty(90') Rotz(90') 早行移動	Rotz (90°) 平行移動	平行移動	Rotx (90°)	Rat x (90°) Rat z (90°) 平行移動
平型 S X	z 輪 方向	Rotz(90) Roty(90) 平行移動	Rot z (90°) 平行移動	Rotx(90°) 平行移動	Rotx(90') Roty(90') 平行移動	平行移動	Roty (90°) 平行移動
	ス軸 方向	Rot 2 (90°) 平行移動	Rotz (90°) Roty (90°) 平行移動	Rotx (90') Roty (90') 平行移動	Rot x (90') 平行移動	Roty (90') 平行移動	平行移動


【図45】




[図47]



[図48]







【図50】

